



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Sted:
Vadsø / Tromsø

Dato:
15.09.2021

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2020/6392

Deres ref.:
Roar A. Greiner

Vardø havn KF
Postboks 50
9951 Vardø

Saksbehandler:
Vigdis Johnsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av mudreprosjekt i Vardø havn Kontrollnummer: 2021.196.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Han Erik Wilhelmsen, byggherres
representant

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/
Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji:*
Vigdis Johnsen

Annen deltaker:

Tor-Anders Berg fra Arbeidstilsynet

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Vardø havn KF sitt mudreprosjekt den 05.07.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kunne ikke dokumentere at utslippstillatelsen ble fulgt
- Virksomhetens internkontroll kunne ikke dokumenteres

Anmerkninger:

- Ingen funn.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.09.2021	Vigdis Johnsen	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsleder forurensning
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkkku stáhtahálddašeaddji	

Kopi av rapporten sendes til:

- Vardø kommune
- Arbeidstilsynet
- H E Wilhelmsen AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vardø havn KF	
Organisasjonsnr.: 974 628 791	Eies av: 976 470 923
Bransjenr. (NACE-kode): 52.221 – Drift av havne- og kaianlegg	

Kontrollert enhet

Navn: Mudreprosjekt i Vardø havn og Svartnes industriområde	Anleggsnr.: 5404.0047.01
Kommune: Vardø	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Mudring, transport og deponering av masser	
Tillatelse gitt: 06.05.2021	Sist endret: 17.08.2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vardø havn KF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Vardø havn innen 15. oktober 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er fulgt opp/rettet.

Vi ber dere sende svarbrev eller e-post til postmottaket (sftfpost@statsforvalteren.no) hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji, og med kopi til Vigdis Johnsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vardø havn KF bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- , jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for inspeksjon av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne ikke dokumentere at utslippstillatelsen ble fulgt

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og deponering datert 6. mai 2021, vilkår nr. 5.2, 5.3, 5.4, 6.2 og 8.1

Kommentarer:

Den 6. mai 2021 fikk Vardø kommune tillatelse etter forurensningsloven for mudring i Vardø havn samt deponering av muddermasser ved Svartnes industriområde. Statsforvalteren

forventet blant annet at det kunne fremvises journalføring (se vilkår 8.1), eksempel på avvikshåndtering og eksempler på overvåkingsdata av partikkelspredning. Vi forventet og at det forelå rutiner for avfallshåndtering, avfallsplan og kvitteringer for avfall levert til avfallsmottak.

Vardø kommune er tiltakshaver for prosjektet, mens Vardø havn KF er byggherre. Like før kontrollen meldte havnesjefen forfall, og byggherrens representant deltok under kontrollen. Han hadde god kjennskap til prosjektet, men kunne i beskjeden grad dokumentere via noen foto hvordan entreprenørene hadde utført anleggsarbeidet. Utførende entreprenører var heller ikke tilgjengelige for spørsmål under kontrollen.

Mudring av løse masser var ferdig, mens utdyping ved sprenging gjenstod. Ved Svartnes industriområde var forurensede muddermasser blitt losset fra lekter og plassert midlertidig like utenfor det anviste arealet for strandkantdeponi, se bilde 1 og 2. Muddermassene ble fraktet videre med lastebil ut i området for strandkantdeponi (se bilde 2 under). Det så ut til at vann fra muddermasser med høyt vanninnhold kan ha rent ut i grunnen/ blitt avvannet i området for lossing og midlertidig lager. Det er fare for at det kan ha medført forurensning i grunnen av et litt større areal av industriområdet på Svartnes enn det som opprinnelig var planlagt. Bildekk og annet avfall som ble observert skal fjernes før utfylling/overdekking.

Avvik 2

Virksomhetens internkontroll kunne ikke dokumenteres

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 1-8 og § 6

Kommentarer:

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig for å vise at anleggsarbeidet blir utført i tråd med krav i internkontrollforskriften samt de vilkår som stilles i utslippstillatelsen. Det forventes også at internkontrollen er samordnet innafor anleggsområdet i Vardø havn og på industriområdet Svartnes, og at alle ansatte har fått tilstrekkelig opplæring.

Byggherres representant hadde ikke tilstrekkelig kjennskap til virksomhetens/prosjektets internkontroll eller tilgang på skriftlig dokumentasjon om det. Det kunne dermed ikke fremvises dokumentasjon som viste at internkontrollen var utarbeidet, tilpasset og samordnet for anleggsarbeidet. Det forventes blant annet oversikt over de ansvarlige i prosjektet, nedskrevne rutiner for utførelse av ulike arbeidsoperasjoner, rutiner for journalføring og eksempel på oppfølging av avvikshåndtering om turbiditetsmålingen. Byggherres representant kjente ikke til at det var meldt avvik 29. juni om turbiditetsmåling, og oppfølgingen av avvik kunne ikke fremvises.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

Bilde 1: Kartskisse med oversikt over industriområdet Svartnes per 5. juli 2021 som viser omtrent hvor muddermasser (gul ring) og betongavfall (oransje ring) ble lagret nær et lite rødt bygg (rosa firkant, jf. bilde 2). Anvist areal for deponering av forurensede muddermasser i strandkantdeponiet vises i rødt, jf. søknaden 23. april 2021 og utslippstillatelsen.



Bilde 2: Muddermasser fra Vardø havn var 5. juli 2021 midlertidig plassert like ved et lite rødt bygg (jf. rosa firkant i bilde 2) på Svartnes industriområdet. Vann fra muddermassene kan ha drenert/blitt avannet like utenfor det angitte strandkantdeponiområdet på Svartnes. Foto: Vigdis Johnsen

