



ONESUBSEA PROCESSING AS AVD HORSØY
Postboks 174 Sandsli (JE)
5862 Bergen

Saksbehandler:
Kaja Baukhol Olsen

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS Avd Horsøy

Kontrollnummer: 2021.188.I.SFVL og 2021.417.I.SFVL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Jostein Frøyenes
Aleksander Yndestad
Vidar Karlsen

Fra Statsforvalteren i Vestland:

Sissel Storebø
Kaja Baukhol Olsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Horsøy renseanlegg og OneSubsea Processing AS (oljeutskiller) den 28.09.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestland avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Internkontrollen er mangelfull
2. Statsforvalteren er ikke varslet ved 100 % overskridelse av rensekrav
3. Resultater fra miljøundersøkelser er ikke registrert i databasen Vannmiljø eller sendt til Statsforvalteren
4. Virksomheten mangler godkjent avfallsplan for havnen

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Sissel Storebø
seksjonsleder

Kaja Baukhol Olsen
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Askøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ONESUBSEA PROCESSING AS AVD HORSØY	
Organisasjonsnr.: 917907064	Eies av: 833888692
Bransjenr. (NACE-kode): 28.130 - Produksjon av pumper og kompressorer ellers	

Kontrollerte enheter

Navn: Horsøy renseanlegg	Anleggsnr.: 4627.0143.03	
Kommune: Askøy	Fylke: Vestland	
Anleggsaktivitet: Privat avløpsanlegg		
Tillatelse gitt: 15. mars 2010	Endring: 24. september 2013	Sist endret: 28. januar 2016

Navn: OneSubsea Processing AS (oljeutskiller)	Anleggsnr.: 4627.0143.04
Kommune: Askøy	Fylke: Vestland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt: 3. september 2018	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ved Horsøy renseanlegg inngår i Statsforvalterens aksjon i 2021 for private avløpsanlegg i store tettsteder. Inspeksjonen ved OneSubsea Processing AS er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prøvetaking
- Prosess og renseutstyr
- Rensekrav
- Utslipp til vann
- Krav i utslippstillatelsene

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

OneSubsea Processing AS Avd Horsøy plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må OneSubsea Processing AS Avd Horsøy innen 1. februar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestland v/Kaja Baukhol Olsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil OneSubsea Processing AS Avd Horsøy bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for hver av de to inspeksjonene, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Vestland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Internkontrollen er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 om risikovurdering og handlingsplaner, punkt 7 om rutiner og punkt 8 om systematisk gjennomgang av internkontrollen

Kommentarer til regelverket:

Ifølge internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må kunne dokumenteres skriftlig.

Videre skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Dette må kunne dokumenteres skriftlig.

Virksomheten skal også foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette må kunne dokumenteres skriftlig.

Avviket er basert på følgende:

Punkt 6 om risikovurdering og handlingsplan

Virksomheten informerte ved tilsynet om at de høytrykkspyler utstyr som kan inneholde oljerester over en rist på et uteområde hvor vannet ledes til oljeutskiller. Høytrykksspyling kan medføre mekanisk emulgering, dvs. at oljedråper blir små og finfordelt i vannfasen. Oljen blir dermed ikke skilt ut av oljeutskilleren, men går ut med avløpsvannet. Høytrykksspyling er ikke inkludert i virksomhetens miljørisikovurdering.

Punkt 7 om rutiner

Virksomheten har ikke tilstrekkelig dokumenterte skriftlige rutiner eller etterleving av rutiner for å sikre at krav i miljølovgivningen blir overholdt. Dette gjelder for eksempel for:

- Oppdatering av miljørisikovurderingen og tilhørende handlingsplaner
- Oppfølging av krav i utslippstillatelsene, slik som for eksempel:
 - Skriftlig rutine for varsling av Statsforvalteren ved 100 % overskridelse av renskrav (se avvik 2)
 - Skriftlig rutine for håndtering av resultater fra miljøundersøkelsene, herunder registrering av data fra miljøundersøkelser i databasen Vannmiljø og oversendelse av resultatene til Statsforvalteren innen gitte frister (se avvik 3)
- Oppdatering av kontaktinformasjon for renseanlegget
 - Virksomheten har ikke oppdatert registrert telefonnummer ved varseltavle til kontaktperson ved Biovac Environmental Technology AS etter at dette firmaet kjøpte opp leverandøren av renseanlegget, Ingeniørfirma Tison-Titlestad AS.

Listen er ikke uttømmende. Det er virksomheten sitt eget ansvar å vurdere hvilke skriftlige rutiner som er nødvendige for å sikre at driften er i samsvar med regelverket.

Punkt 8 om systematisk gjennomgang av internkontrollen

Virksomheten kan ikke dokumentere at det har vært gjennomført systematisk gjennomgang av miljørisikovurderingen og tilhørende tiltaksplaner. Dette gjør seg gjeldende for forhold knyttet til støy. Det kom frem under tilsynet at det årlig genereres automatiske varsel om at miljørisikovurderingen må gjennomgås og godkjennes. Virksomheten kan ikke dokumentere at miljørisikovurderingen og tilhørende tiltaksplaner er gjennomgått og oppdatert med tanke på forhold knyttet til støy som ble rapportert utbedret i 2019.

Avvik 2

Statsforvalteren er ikke varslet ved 100 % overskridelse av renskrav

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 14-14 Varsling av overskridelse av renskrav
- Tillatelse etter forurensningsloven: Tillatelse til utslipp av avløpsvann for Horsøy rensanlegg (tillatelsesnummer 2010.0043.T, sist endret 28. januar 2016) vilkår 2.9 Varsling av overskridelse av renskrav

Kommentarer til regelverket:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7 stiller krav til at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig. Etter forurensningsforskriften § 14-14 og utslippstillatelsen vilkår 2.9 skal virksomheten snarest varsle Statsforvalteren dersom utslippet er overskredet med 100 % av det renskravene tilsier.

Avviket er basert på følgende:

Det kom frem under tilsynet at det fantes ett tilfelle i 2020 i virksomhetens egenkontrollrapport med over 100 % overskridelse av renskrav. Dette gjaldt 16.06.2020. Virksomheten bekreftet under tilsynet at melding om dette ikke er sendt Statsforvalteren, og at det ikke foreligger en skriftlig rutine for dette.

Avvik 3

Resultater fra miljøundersøkelser er ikke registrert i databasen Vannmiljø eller sendt til Statsforvalteren

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for OneSubsea Processing AS Avd Horsøy (tillatelsesnummer 2018.0703.T.) vilkår 12.1
Overvåking av resipienter

Kommentarer til regelverket:

Det er i utslippstillatelsen gitt krav om at bedriften skal sørge for overvåking av mulige miljøeffekter av virksomheten i henhold til et overvåkingsprogram. Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusivt sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø. Resultatene fra undersøkelsen skal også sendes til Statsforvalteren innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført.

Avviket er basert på følgende:

Ifølge innsendt overvåkingsprogram¹ skal virksomheten gjennomføre miljøundersøkelser for å dokumentere virkninger fra pågående og tidligere utlipp og dets bidrag til den samlede tilstanden i vannforekomsten hvert 2. år i perioden 1.-10. juni. Videre står det i overvåkingsprogrammet at data som fremskaffes i overvåkingen skal registreres i databasen Vannmiljø. Det kom frem under tilsynet at det var gjennomført miljøundersøkelser i 2019 og 2021. Resultatene fra miljøundersøkelsene i 2019 og 2021 er ikke registrert i databasen Vannmiljø. Statsforvalteren har ikke mottatt resultater fra miljøundersøkelsen i 2019. For miljøundersøkelsen fra 2021 gjelder fristen om innsending innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført.

Virksomheten har ikke en skriftlig rutine for håndtering av resultater fra miljøundersøkelsene, jf. avvik 1.

Avvik 4

Virksomheten mangler godkjent avfallsplan for havnen

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip

Kommentarer til regelverket:

I kapittel 20 i forurensningsforskriften er det krav om at alle havner skal ha en avfallsplan der avfallsmengde, avfallstype og mottaksordning for avfall fra skip og båter er vurdert. Kravet til avfallsplan gjelder alle typer havner uavhengig av størrelse, aktivitet eller formål. Kravet har vært gjeldende siden 2014. Det er havneansvarlig som skal sørge for at havnen har godkjent avfallsplan og avfallsmottak i tråd med planen. Havneansvarlig er den som driver havnen. Om ingen driver havnen, er eieren av havnen å anse som havneansvarlig. Avfallsplanen skal godkjennes av Statsforvalteren. Avfallsplanen skal evalueres og oversendes Statsforvalteren for ny godkjenning minst hvert tredje år og ved vesentlige endringer i driften av havnen. Ved ny godkjenning må utkast til avfallsplan sendes Statsforvalteren senest tre måneder før gjeldende avfallsplan utløper. Se også under «Andre forhold» og vedlagt faktaark.

Avviket er basert på følgende:

OneSubsea Processing AS Avd Horsøy mottar skip ved kaia i forbindelse med leveranser av utstyr til produksjonen og levering av ferdig produkter, og kvalifiserer dermed til å bli definert som en havn etter forurensningsforskriften § 20-3. OneSubsea Processing AS Avd Horsøy fikk 21. juli 2016 godkjent avfallsplan for Horsøy Industrihavn i vedtak fattet av

¹ COWI (15.04.2019). Overvåkingsprogram for resipienter, OneSubsea AS, Horsøy

Fylkesmannen i Hordaland. Godkjenningen gjaldt i tre år fra den datoen vedtaket var gjort og er nå utløpt.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Horsøy renseanlegg

Horsøy renseanlegg har ca. 200 personer tilknyttet, som er gjennomsnittet av antall ansatte på jobb på hverdager ved OneSubsea Processing AS Avd Horsøy. Det er planlagt å koble anlegget til Askøy kommune sitt kommunale renseanlegg på Horsøy når dette er ferdig bygget, senest innen 30.06.2023.

Rapportering av renseresultat fra Horsøy renseanlegg viser at renseanlegget normalt fungerer godt og oppnår renskravene i utslippstillatelsen. Vann Vest AS har det faglige ansvaret for prøvetakingen, og rapporterer resultater og avvik løpende til virksomheten. Virksomheten er i prosess med å utarbeide ny avtale med Biovac Environmental Technology AS om vedlikehold av renseanlegget og klargjøring for prøvetaking.

Avfallsplaner i havner

Virksomheten må snarest sende inn avfallsplan i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 20 for godkjenning. Avfallsplaner i havner blir fulgt opp som egen sak av Statsforvalteren i Vestland. Kontaktperson hos oss er Åsmund Skancke Karlsnes (asska@statsforvalteren.no).

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
- Faktaark om avfallsplaner i havner (vedlagt)