



SEL KOMMUNE  
Botten Hansens gate 9  
2670 Otta

Saksbehandler:  
Linn Christin Rueslåtten

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon med Sel kommunes avløpssystem Kontrollnummer: 2021.273.I.SFIN

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Reidar Sanden

*Fra Statsforvalteren i Innlandet:*  
Linn C. Myhrer Rueslåtten

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Simen Kleiven  
Per Gunnar Myrhaugen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Innlandet:*  
Merethe Kleiven

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon med Sel kommunes avløpssystem og Otta renseanlegg 7.10.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 7. januar 2022.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Virksomheten har ikke gjennomført en miljørisikovurdering for avløpssystemet
2. Virksomheten overholdt ikke alle rensekrav i utslipstillatelsen i 2020

#### Anmerkning:

1. Virksomheten kan forbedre registrering og oppfølging av avvik

Avvikene er nærmere beskrevet på side 4 og 5.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

15. desember 2021	Linn C. Myhrer Rueslått	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

---

Statsforvalteren i Innlandet

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SEL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974562278	<b>Eies av:</b> 939617671
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Otta renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 3437.0016.01
<b>Kommune:</b> Sel	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett- og rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19.12.2007	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for kommunale avløpsanlegg i 2021.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Kjemikalier
- Prosess og renseutstyr
- Overordnet planlegging
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Sel kommune plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Sel kommune innen 8. februar 2022 redegjøre for hvorfor Otta renseanlegg ikke overholdt alle utslippskrav i 2020, samt sende inn en forpliktende fremdriftsplan for hvordan og når kommunen skal utarbeide og ferdigstille en miljørisikovurdering for avløpsområdet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfinpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Innlandet v/Linn C. Myhrer Rueslåttén.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. juli 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sel kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke gjennomført en miljørisikovurdering for avløpssystemet

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 *Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon* pkt. 6

**Kommentarer:**

Kommunen skal ha en skriftlig miljørisikovurdering for sine avløpsanlegg. En miljørisikovurdering innebær at virksomheten skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Vi viser til veilederen fra Norsk Vann «Avløpsanlegg – vurdering av risiko for ytre miljø» som et nyttig hjelpemiddel i dette arbeidet.

**Avvik 2**

Virksomheten overholdt ikke alle rensekrav i utslippstillatelsen i 2020

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse for Otta tettbebyggelse, punkt 2. *Rensekrav*

**Kommentarer:**

Otta renseanlegg overholdt ikke rensekravene for utslipp av total fosfor i 2020. Anlegget overholdt kravet til gjennomsnittlig renseseffekt for fosfor, men konsentrasjonskravet ble overskredet med mer enn 100 % ved to tilfeller. Det er uklart om disse overskridelsene ble varslet til Statsforvalteren. I henhold til utslippstillatelsen punkt 11 plikter kommunen å varsle Statsforvalteren hvis utslippet er overskredet med mer enn 100% i forhold til det rensekravene tilsier.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomheten kan forbedre registrering og oppfølging av avvik

**Kommentarer:**

Kommunen har et avvikshåndteringssystem som er egnet for oppfølging av avvik knyttet til ytre miljø, men ikke alle slike avvik registreres. Overskridelser av rensekrav er eksempel på avvik som ikke registreres i avvikshåndteringssystemet. Virksomheten bør gå igjennom rutine sine for å sikre at alle avvik knyttet til ytre miljø blir tilstrekkelig fulgt opp. Det er da viktig at alle ansatte har samme forståelse av hva som defineres som avvik, og at ansvarsfordelingen for avviksrapporteringen er tydelig.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren