

Sted:
Stavanger
Dato:
10. desember 2021

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2021/11169
Deres ref.:
John Jensen

Pelagia AS
Postboks 44
5805 Bergen
Att. John Jensen

Saksbehandler:
Anne Stensland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Pelagia AS – tiltak i sjø ved Grønehaugen, Eigersund kommune

Kontrollnummer: 2021.029.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

John Jensen (Pelagia)
Leif Arne Helvig (Multiconsult)
Mathias Stølan (Vest Betong)
Rikard Vinningland (Vest Betong)
Jone Hovland (Bertelsen og Garpestad)
Kenneth Pettersen (Bertelsen og Garpestad)
Håkon Kvia (Bertelsen og Garpestad)
Sven Arne Årslund (Bertelsen og Garpestad)

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Kirsten Redmond Kristiansen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Rogaland:

Anne Stensland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Pelagia AS, angående utfylling i sjø ved Grønehaugen den 08.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Virksomhetens håndtering av avfall utendørs kan forbedres
- Sorteringsgrad i sedimenter som skal benyttes til utfylling i sjø kan forbedres
- Avvik relatert til ytre miljø bør varsles til Statsforvalteren

Anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10.12.2021	Anne Stensland	Kirsten R. Kristiansen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Eigersund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: PELAGIA EGRSUND SILDOLJEFABRIKK	
Organisasjonsnr.: 971679832	Eies av: 989094823
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209- Bearbeiding og konservering av fisk og fiskervarer	

Kontrollert enhet

Navn: Mudring og utfylling – kai Pelagia	Anleggsnr.: 1101.0149.01
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Mudring og utfylling	
Tillatelse gitt: 02.07.2021	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Pelagia AS har tillatelse etter forurensingsloven til mudring og utfylling i sjø. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov eller tillatelse overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Kontroll av tillatelse tiltak i sjø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Det er ingen krav om oppfølging av anmerkninger. Vi vil likevel påpeke at en tilbakemelding på hvordan anmerkningene blir fulgt opp styrker dialogen mellom Statsforvalteren og tiltakshaver. Dersom dere ønsker å komme med en tilbakemelding ber vi om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten Redmond Kristiansen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om gebyr sendt 09.11.2021. Det ble varslet et gebyr på 13 500,-, tilsvarende gebyrsats 4. Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Det har ikke kommet noen merknader til varselet.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens håndtering av avfall utendørs kan forbedres

Kommentarer:

Ved befaring på området noterte Statsforvalteren at det var en del avfall på avveie. Det ble også observert spesielt en del plast beholdere i nærheten av sjø. En forbedret avfallshåndtering på anleggsområdet vil sikre at avfall ikke havner i sjø.

Anmerkning 2

Sorteringsgrad i masser fra land som skal benyttes til utfylling i sjø kan forbedres

Kommentarer:

Ved befaring ble det observert en stor mengde usortert avfall i massene fra land som er mellomlagret før utfylling i sjø. I tillatelsen er det beskrevet at denne utfyllingen skal være fri for avfall og dersom denne sediment ansamlingen ikke sorteres vil det anses som et brudd på forurensningsloven. Entreprenør opplyste under tilsynet at massene har vært sortert en gang, men ved befaring var det tydelig at det bør sorteres en gang til før masse blir dumpet i sjø.

Anmerkning 3

Avvik relatert til ytre miljø bør meldes til Statsforvalteren umiddelbart etter hendelsen fant sted.

Kommentarer

Ved tilsynet ble Statsforvalteren gjort oppmerksom på at det har vært avvik med siltgarden. Disse avvikene ble loggført og avviksskjema ble fylt ut, men Statsforvalteren ble ikke varslet

om hendelsene. Dersom slike avvik forekommer i videreførelsen av arbeidet ved Grønehaugen bør Statsforvalteren gjøres oppmerksom på avvikene.

7. Andre forhold

Organisering av arbeidet ved Grønehaugen

Pelagia AS er byggherre, men bruker Multiconsult til å håndtere prosjektet. Entreprenørarbeidet utføres av to bedrifter med ulike ansvarsområder. Vest Betong AS er ansvarlig for arbeid i sjø, og Bertelsen og Garpestad er ansvarlig for arbeid på land samt mudring. FAS er innleid av Vest Betong som underentreprenør på spuntingen. Alle involverte parter har byggemøter hver 14 dag for å sikre god informasjonsflyt og fremdrift.

Fremdrift ved Grønehaugen

Ved tilsynsdato ble celle nummer 5 spuntet og masser på land ble avdekket. Etter spunting er ferdig så skal det mudres. Mudringen skal utføres av Bertelsen og Garpestad.

Mellomlagring av forurensende masser i tilstandsklasse 4.

Mellomlagring av forurensede masser inngår ikke tillatelsen til tiltak i sjø og er derfor ikke involvert i inspeksjonen. Vi vil likevel påpeke at disse massene er mellomlagret på en hellende overflate med nedslagsfelt mot sjø. Massene er heller ikke tildekket og beskyttet mot avrenning til det marine miljø.



Figur 1. Cellespunting ved Grønehaugen

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren