



CRUSHING & COMPACTING MACHINERY AS
Skreksrudvegen 118
2150 Årnes

Saksbehandler:
Øystein Solaas, tlf. 32266713

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Crushing and Compacting Machinery AS - Ødegård avfallsdeponi Kontrollnummer: 2021.058.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Reidun Weng

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Øystein Solaas

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Anne Stine Zakariassen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Crushing and Compacting Machinery AS (CCM) - Ødegård avfallsdeponi den 02.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- CCMs behandlingsanlegg for sigevann fra Ødegård avfallsdeponi er ikke ferdigstilt

Anmerkninger:

- CCMs internkontrollsystem for Ødegård avfallsdeponi kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20.05.2022	Øystein Solaas	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: CRUSHING & COMPACTING MACHINERY AS	
Organisasjonsnr.: 989579878	Eies av: 977024196
Bransjenr. (NACE-kode): 46.630 - Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: CCM AS Ødegård avfallsdeponi (nedlagt - avslutningsfase)	Anleggsnr.: 3034.0014.01
Kommune: Nes	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 18. desember 2009	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for 2021.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Avslutning av deponiet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

CCM plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten.

For at Statsforvalteren skal kunne avslutte tilsynet, må CCM innen 01.09.2022 sende inn en skriftlig fremdriftsplan for hvordan avviket skal rettes.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Øystein Solaas .

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28.10.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil CCM bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

CCMs behandlingsanlegg for sigevann fra Ødegård avfallsdeponi er ikke ferdigstilt.

Avvik fra:

Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Ødegård avfallsdeponi, Nes kommune (Krav til avslutning og etterdrift), punkt 2.1 og 3.5.

Kommentarer:

All forurensning fra det nedlagte deponiet er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter driftsansvarlig å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte krav.

Forurenset vann og sigevann som samles opp skal i henhold til gitte krav behandles lokalt. Sigevannsbehandlingen skulle vært oppgradert innen 1.9.2010 for å hindre forurensning av nærliggende resipient.

Følgende kom fram på tilsynet:

- Den planlagte renseløsningen er ikke ferdigstilt. Dette medfører at sigevannspåvirket vann renner ut av anlegget og ned i Drogga.
- Virksomheten kunne ikke vise dokumentasjon på effekten av den eksisterende rensingen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

CCMs internkontrollsystem for Ødegård avfallsdeponi kan forbedres

Kommentarer:

CCM har en miljørisikovurdering for Ødegård avfallsdeponi, men denne er ikke oppdatert siden 2010. Det har vært registrert flere avvikshendelser senere år, bl.a. at sigevannspumpa har stoppet og at sigevann har gått i overløp. Selv ved slike gjentakende hendelser er ikke miljørisikovurderingen oppdatert. Det er viktig at det jevnlig tas en gjennomgang av eksisterende miljørisikovurdering og at registrerte hendelser blir tatt med i vurderingen når miljørisikovurderingen oppdateres, og at det følges opp med en tidfestet handlingsplan.

8. Andre forhold

Avslutningen av deponiet

Med unntak av celle 15, er hele deponiet avsluttet og i etterdriftsfasen, jf. krav til avslutning og etterdrift, punkt 1. For at hele deponiet skal avsluttes og gå over i etterdriftsfasen, er det krav om at følgende dokumentasjon skal foreligge og oversendes Statsforvalteren:

- a) Ajourført eiendomskart dersom det har skjedd endringer i eiendomsforholdene.
- b) Ajourførte tegninger av eksisterende installasjoner og anlegg.
- c) Eventuelt forslag til endringer i overvåkningsprogrammet for etterdriftsfasen
- d) Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av alle prøvepunkter for overvann, grunnvann og sigevann. Alle prøvepunkter skal også angis med en entydig merking i terrenget
- e) Plan over nøyaktig plassering (koordinater) av målepunkter for setninger. Alle målepunkter skal ha en entydig merking i terrenget.

f) Plan for drift og vedlikehold av anlegg og tekniske installasjoner.

g) Profiler av endelig toppdekke på alle felter av deponiet.

Videre skal Statsforvalteren gjennomføre en sluttinspeksjon, og bekrefte at kravene for avslutning er oppfylt.

Det var på tilsynet usikkert om all dokumentasjon i forbindelse med avslutning er sendt inn til Statsforvalteren. Statsforvalteren vil følge opp avslutningen av deponiet som en egen sak, med saksnummer 2019/42301.

Deler av renseløsningen for sigevann ligger utenfor regulert område

Våtmarksfilteret før utløp til Drogga (trinn 3 i renseløsningen) ligger utenfor området som er regulert til deponi. Det samme gjelder bekken langs Skreksrudveien som fører sigevann fra trinn 2 til trinn 3 i renseløsningen. Virksomheten bør avklare med planmyndigheten (Nes kommune) at dette er i samsvar med gjeldende planer, dersom dette ikke tidligere er avklart.

Registrering av deponiets utbredelse i fagsystemet *Grunnforurensning*

I henhold til godkjent bakkeplanering fra 1995 omfatter planeringsplanen 60 dekar hvorav avfallsfyllinga skal dekke 43 dekar. I fagsystemet *Grunnforurensning* (<https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/>) ser det ut som hele planeringsarealet på 60 dekar er registret som fylling. Virksomheten mener at deponiarealet er som beskrevet i planeringsplanen. Vi ber CCM kontrollere at riktig areal er registrert i *Grunnforurensning*.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Ødegård avfallsdeponi, Nes kommune, datert 24.07.2009 (2009.0234.T)
- *CCM AS Ødegård Avfallsdeponi – svar på søknad om reduksjon i prøvetakningsprogram*, datert 23.06.2015