



SKJØRTEN MASSEMOTTAK AS
c/o Concepta Partner AS, Postboks 25
1891 Rakkestad

Saksbehandler:
Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skjørten deponi for inert avfall Kontrollnummer: 2022.337.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Olav Svardal

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Ellen Kristine Keilen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skjørten deponi for inert avfall (heretter deponiet) den 17. februar 2022. Ansvarlig drifter er Skjørten Massemottak AS (heretter Skjørten). Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for drift- og vedlikehold av sedimentasjonsdam kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27. mai 2022

Anne Stine Zakariassen

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Indre Østfold kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SKJØRTEN MASSEMOTTAK AS	
Organisasjonsnr.: 916374909	Eies av: 916368283
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Skjørten deponi for inert avfall	Anleggsnr.: 3014.0063.01
Kommune: Indre Østfold	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 3. februar 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Statsforvalteren var på inspeksjon ved Skjørten Massemottak AS (kategori 3 deponi) i Indre Østfold kommune den 9. juli 2019. (Inspeksjonsrapport 2019.099.I.FMOV). Et av tiltakene for å lukke dette tilsynet var å utbedre rensedammen. Statsforvalteren gjennomfører derfor et tilsyn for blant annet å se om rensedammen er opparbeidet og fungerer som planlagt.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

Tema for tilsynet er utbedring av rensedammen og utslipp til vann.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Skjørten Masseinntak AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Skjørten innen 15. september 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17. februar 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Skjørten bli ilagt et gebyr på kr 28 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skjørten Masseinntak AS til deponi kategori 3 datert den 03.02.2017 og sist endret den 17.03.2017. (Tillatelsen) - punkt 2.3 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

Beskrivelse av krav:

Skjørten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, kontroll og overvåkning. Det skal foreligge oppdaterte kart og beskrivelser av deponiet.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Følgende kom fram under tilsynet:

Skjørten har utarbeidet en Miljørisikovurdering, men den ble sist oppdatert 17.12.2019. Miljørisikovurderingen skal beskrive de aktuelle forhold ved virksomheten som kan påvirke miljørisikoen. Skjørten har siden 2019 vært inne i en avslutningsfase som medfølger ytterligere/endrede aktiviteter enn det som ble vurdert i planen av 2019. Det er også utført endringer av sigevannsdammen. Under tilsynet ble det blant annet nevnt at på grunn av kvikkleire i område ved sedimenteringsdam, er overvannsgrøft lagt sør for dammen. Eksisterende miljørisikovurdering har manglende kartlegging av aktiviteter og tilhørende farer og problemer ved avslutning og etterdrift av deponiet. Eksempelvis gjelder dette vurdering av stabilitet og utslipp til vann med hensyn til klimaendringer og ny sigevannsdam.

Tiltak for å redusere risiko er også mangelfulle (mangler blant annet rutiner for måling av setninger og vedlikehold av bekkelukking). Se også anmerkning 1.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for drift- og vedlikehold av sedimentasjonsdam kan forbedres

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal renseanlegg for sigevann driftes optimalt, og renseeffekt av anlegget dokumenteres. Det forutsettes at virksomheten utarbeider et eget program for å

overvåke rensprosessen. Det skal så langt som mulig hindres at det oppstår unormale driftsforhold ved rensanlegget. Virksomheten skal ha et eget program for å sikre at eventuelt unormale driftsforhold oppdages innen rimelig tid.

Det kom fram under tilsynet at det er etablert både en «rutine for overvåkning av «vannkvalitet» (rutine 5.5.1) og en «rutine for vedlikehold av sedimentasjonsdam» (5.3.3). Det er etter tilsynet i 2019 gjort endringer av dammen. På befaringen ble det blant annet observert at noe overvann drenerer ned i sigevannsdammen fra overvannsgrøften som ledes forbi dammen. Det blir opplyst at det nylig er etablert en voll for å hindre dette. Rutinen er ikke oppdatert med tanke på ny konstruksjon av sigevannsdammen og det er ingen tegning/skisser av dam og grøfter som tydeliggjør vedlikeholdsarbeidet.

Vi forventer at virksomheten etablerer en oppdatert rutine for «Drift og vedlikehold av sedimenteringsdammen» basert på oppdatert miljørisikovurdering (se avvik 1).

8. Andre forhold

Søknad og etablering av deponiet ble utført av Norsk Gjenvinning m3 fram til 01.01.2018 – Skjørten Masseinntak AS drifter nå deponiet. Siste avfallsdeponering var januar 2021. Totalt er det deponert 630 296 tonn avfall på anlegget, som tilsvarer ca. 315 000 m³. Tillatelsen gjelder gbnr 69/1 og 70/2. Gbnr 69/1 er i ettertid endret til 69/31.

Det oppgis under tilsynet at deponering og avslutning har foregått som beskrevet i etappeplan som fulgte med søknaden. Etappeplanen fra søknaden er fulgt (GPS i maskiner) og avslutningen er i henhold til gjeldene regulering. Tildekkingen underveis var noe forsinket. Det er dronemålt 2 ganger 01.01.2018 og 06.06.2019.

Etterbruk for deponiet er noe endret. Opprinnelig skulle område D1 være dyrkbar jord og D2 skog. Det er nå landbruk på et større område – og D2 hvor det er opparbeidet for skogbruk (men ikke plantet) er noe mindre. Skjørten har en søknad inn hos Landbrukskontoret om å øke andelen til landbruk.

Statsforvalteren ønsker at Skjørten gjennomgår tidligere innsendt avslutningsplan og sender inn oppdatert informasjon om avslutningen og plan for etterdrift i henhold til veileder til forskriften (TA 1951/2003 – kapittel 5.7) Informasjon om dette og liste over aktuelle punkter ble overlevert under tilsynet. Dette følges opp i egen sak hos Statsforvalteren med saksnummer 2020/29006.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skjørten Masseinntak AS til deponi kategori 3. Gitt 03.02.2017. Sist endret 17.03.2017.

10. Informasjon til virksomheten

Link til aktuelle brosjyrer/infoark/informasjon:

- [Bygging på nedlagte deponier](#)
- [Massehåndtering](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(M-992\)](#)
- [Fremmede arter](#)

Ytterligere informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes her:

www.miljodirektoratet.no

www.lovdatabasen.no

www.regjeringen.no