

WERGELAND-HALSVIK AS
Gulafjordvegen 75 (JE)
5960 Dalsøyra

Oslo, 14. september 2022

Deres ref.:
Erik Brohjem

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/3105
2022.0188.miljodir

Saksbehandler:
Rune Aasheim

Rapport etter tilsyn 1. september 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Wergeland-Halsvik AS (virksomhetsnummer: 973406280).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Betongdekket på et lagerområde for avfall kan forsterkes
- Anmerkning 2: Målested for sigevann fra deponi B kan forbedres

Anmerkning er et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Wergeland-Halsvik AS må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Anmerkning 1: Betongdekket på et lagerområde for avfall kan utbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et lagerområde for mellomlagring av avfall fra prosessanlegget. Lagerområdet har et fast bunndekke av betong. Avfallet blir hver 14. dag transportert fra mellomlageret til Stangeneset deponi B.

Rester av avfall som havner på betongdekket under transporten, blir ledet ved regnvann og spylevann til rensing i et utfellingsbasseng og sandfang før avløp til fjorden.

Under inspeksjonen ble det observert at bunndekket enkelte steder var oppsprukket, noe som øker risikoen for at regnvann og spylevann forurenset med avfall, kan forurense grunnen under lagerområdet.

Anmerkning 2: Målestedet for sigevann fra deponi B kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten måler regelmessig utslipp av sigevann fra Stangeneset deponi A og B. Målestedet for deponi A består av en målekum med et vertikalt rør ned til utløpsrøret for sigevannet. På toppen av det vertikale røret er det montert et rørløkk som skal hindre at regnvann kommer ned i målekummen.

Under inspeksjonen ble det observert et par små hull i rørløkket slik at regnvann kan havne i røret og medføre feilaktige målinger av sigevannet. Virksomheten redegjorde for at det ikke har vært målbart sigevann fra deponi B de siste årene.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at Wergeland-Halsvik AS må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 27. juni 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Wergeland-Halsvik AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Rune Aasheim
- Ingrid Torsnes

Fra Wergeland-Halsvik AS deltok Erik Brohjem som kontaktperson i tilsynet.

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Wergeland-Halsvik AS ble kontrollert under tilsynet:

- Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B - industrideponi, Gulen

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Deponi

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse etter forurensningsloven, gitt 3. desember 2014, sist endret 9. februar 2021
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 Deponering av avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Egenkontrollrapport 2021 for Wergeland-Halsvik AS
- Måleprogram 2022 for Wergeland-Halsvik AS
- Prosedyre for drift av deponi B, Id.nr 4191

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Rune Aasheim
tilsynsleder