



Saksbehandler: Berit Løkken Innvalgstelefon: 33 37 11 95

Lardal kommune
Svarstadtunet 15

3275 Svarstad

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Sogn Gjenvinningsstasjon, Lardal kommune

Dato for inspeksjonen: 11.5.2010

Rapportnummer:

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/851

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Britt Helen Lie	Fra Fylkesmannen: Roar Rabbevåg, Berit Løkken
--------------------------------------	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Sogn Gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 11.5.2010.

Fylkesmannen avdekket tre avvik og tre anmerkninger under inspeksjonen.

- Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav
- Avvik 3: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Lardal kommune om en skriftlig bekreftelse innen 15.8.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

11.6.2010 Fylkesmannen i Vestfold

Berit Løkken
(etter fullmakt)

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet : Lardal kommune

Organisasjonsnr: 964952434	Lardal kommune
Besøksadresse: Sogn Gjenvinningsstasjon, Svarstad	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.11 / 550	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Sogn Gjenvinningsstasjon	Anleggsnr:
Kommune: Lardal kommune	Anleggsaktivitet: Kommunalt mottak
Fylke: Vestfold	Risikoklasse.: -
Tillatelse sist oppdatert: Kommunalt anlegg – ingen tillatelse	Saksnr: -

Det ble i perioden april – mai 2010 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Lardal kommune om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.8.2010 på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen innen 15.8.2010 ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Lardal kommune vil bli ilagt et gebyr på 4 200 kr for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriften § 11-13, jf. vedlegg 2 pkt. 8)*

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*

Kommentarer:

Det er ingen rutine for deklarerer ved mottak av farlig avfall fra næringsvirksomheter ved gjenvinningsstasjonen. Kommunen opplyser at det pr i dag er lite slikt mottak, både fordi det er få virksomheter i kommunen og de fleste er små. Ved innlevering av større mengder farlig avfall blir disse henvist til bl.a. Grinda.

Gjenvinningsstasjonen avleverer brukte bilbatterier til Kåre Johansen (bilforhandler), Larvik, uten at disse deklarerer. Det er ikke kjent om bilforhandleren er godkjent mottak for farlig avfall.

Det er ingen rutine for journalføring av innlevert farlig avfall fra husholdningene ved gjenvinningsstasjonen.



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

b) Sogn Gjenvinningsstasjon overskrider lagringstida for farlig avfall *(avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)

f) Sogn Gjenvinningsstasjon har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer:

b) Under tilsynet ble det registrert en rekke fulle oljefat som til dels har vært lagret lengre enn ett år. Det er krav til årlig innlevering av farlig avfall etter regelverket om farlig avfall.

d) Oljefatene er plassert ute, og uten oppsamlingskar under.

f) Både oljefat, og enkelte andre fat er til dels dårlig merket med hva de inneholder.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)

Kommentarer:

c: Gjenvinningsstasjonens mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall slik det er nevnt under avvik 1 og 2, og under anmerkninger, må gjennomgås og dokumenteres.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerknning 1

Det foreligger ikke oppslag om hvem som skal varsles ved eventuelle uhell. Det ble opplyst at det til nå ikke er registrert uhell ved gjenvinningsstasjonen.

Anmerknning 2

Det er ikke etablert ordning for håndtering av de ”nye” farlig avfalls-fraksjoner som byggisopor med bromerte flammehemmere, ”sandwich”- elementer med porskum (KFK-gasser) og gulvbelegg med ftalater.

Kommunen henviser kunder med slikt avfall til Veolias anlegg på Grinda uten at det foreligger nærmere avtale om dette.

Kommunen bør etablere rutiner for løpende utsortering av kjente og ukjente fraksjoner.

Området for gjenvinningsstasjonen er asfaltert, men det er ikke etablert oljeavskiller eller drenering / avrenning til kommunalt nett. Avrenning skjer utover asfaltert plate og til nærliggende bekk.

Anmerkning 3

Plantevernmidler / farlig avfall fra landbruket leveres i dag direkte til Herland mølle AS. Mottak av amalgamrester fra tannleger leveres til Hof Septikservice AS som er godkjent innsamler. Ikke registrert i NORBAS.

Det er den enkelte kunde som hovedsakelig setter fra seg farlig avfall på henviste plasser. Det er derfor uklart omtilfredsstillende lagring skjer til en hver tid. Under tilsynet ble det opplyst at det er svært oversiktlige forhold (liten kommune), slik at dette ikke ansees som et problem.

Andre forhold /kommentarer:

Lardal kommune har et mottaksanlegg (Sogn Gjenvinningsstasjon) for farlig avfall tilrettelagt for husholdningene i kommunen. Anlegget er åpent mandag kl. 9 – 13, tirsdag kl. 13 – 20, og første lørdag i hver måned kl. 10 – 14. Det er ingen ubetjente mottak i kommunen.