Miljø-
direktoratet

REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING
Rødvikvegen 9
6460 Eidsvåg i Romsdal

Oslo, 30. august 2022

Deres ref.:
Fabian Azof

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/1085
2022.0399.miljodir

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Rapport etter tilsyn 30. juni 2022

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING (virksomhetsnummer: 986580670).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet, og hva dere må gjøre

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet.

Miljødirektoratet avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING må betale et gebyr på 21 000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 30. juni 2022 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet ble gjennomført uanmeldt.

Tilsynet er en særskilt oppfølging etter tilsyn 17. mars 2022. Ved forrige tilsyn ble det avdekket avvik som Miljødirektoratet så alvorlig på og dette tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om avvikene som ble avdekket ved forrige tilsyn var rettet.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Ole Stian Bockelie
- Katarina Enevoldsen

Fra REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING deltok

- Fabian Azof, produksjonssjef

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING ble kontrollert under tilsynet:

- REAL ALLOY NORWAY AS SALTSLAG RECYCLING (Raudsand), Molde

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Produsentansvar avfall
- Utslipp til vann
- Måleprogram
- Behandling av farlig avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forurensingsloven
- Avfallsforskriften
- Interkontrollforskriften
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Real Alloy Raudsand

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

For å kontrollere om avvikene som ble gitt under forrige tilsyn var tilfredsstillende rettet ble det blant annet gjennomført en befaring av anlegget. Bildene på de neste sidene er tatt under befaringen og viser eksempler på hva vi observerte under tilsynet. Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket i løpet av tilsynet. Vi vil samtidig understreke at vi i løpet et tilsyn får et inntrykk av hvordan situasjonen på anlegget er der og da og at vi forventer at virksomheten til enhver tid overholder gjeldene krav i regelverk og tillatelse.

Bilde er tatt utenfor hallen hvor ferdig produsert aluminiumoksid lagres. Ved forrige tilsyn kunne ikke porten inn til lagerhallen lukkes grunnet for mye aluminiumsoksid inne i hallen og det ble da observert betydelige mengder med aluminiumsoksid utenfor hallen som nå var fjernet.

Bilde er tatt ved kai: Ved forrige tilsyn ble det observert store mengder metallavfall i dette området som nå var fjernet.

Bilde er tatt ved enden av knusehallen. Ved forrige tilsyn var dette området oversvømt grunnet tett kum.

Når det gjelder avvik 4 ved forrige tilsyn, virksomheten har hatt utslipp til sjø som ikke er i tråd med tillatelsen, ble dette avviket ikke gjennomgått under dette tilsynet, da virksomheten har sendt en søknad om midlertidig forhøyet pH grense på avløpsvann til Miljødirektoratet. Denne søknaden er under behandling.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen	Ole Stian Bockelie
Seksjonsleder	tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvalteren i Møre og Romsdal
- Molde kommune