



NORSK GJENVINNING AS AVD STAVANGER
Postboks 567 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Saksbehandler:
Åshild Håbrekke

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning avd Stavanger

Kontrollnummer: 2022.080.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Morten Hovland Sande

Andre deltagere fra virksomheten:

Nina Thorsen

Trond Wiggo Magnussen

Stein Johnny Tjora

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Åshild Håbrekke

Linn Berge Vormedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning avd Stavanger den 04.10.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 5 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mellomlagrer våtorganisk avfall
- Enkelte avfallsfraksjoner lagres ikke i henhold til rammene i tillatelsene
- Mottak og sortering av EE-avfall skjer utendørs
- Virksomheten overholder ikke vilkår 1 i tillatelsen (tillatelsens rammer)
- Farlig avfall merkes ikke tilstrekkelig.

Anmerkninger:

- Kartet som viser hvor farlig avfall er lagret bør oppdateres.
- Virksomheten bør forbedre sine rutiner med å rydde avfall inne på anlegget.
- Virksomheten bør forbedre sine varslingsrutiner til Statsforvalteren

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

02.11.2022	Åshild Håbrekke	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing
	Statsforvalteren i Rogaland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Stavanger kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD STAVANGER	
Organisasjonsnr.: 976551672	Eies av: 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning avd Stavanger	Anleggsnr.: 1103.0247.01
Kommune: Stavanger	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 28. april 2019	Sist endret:
Navn: Norsk Gjenvinning avd Stavanger	Anleggsnr.: 1103.0247.01
Kommune: Stavanger	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Mottak og mellomagring av farlig avfall	
Tillatelse gitt: 28. april 2020	Sist endret: 15.05.2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av avfall
- Deklarering og viderelevering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning avd. Stavanger plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning avd Stavanger innen 31. januar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Åshild Håbrekke.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 28 100,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mellomlagrer våtorganisk avfall.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 28.04.2019 (2020.0188.T), vilkår 1.2.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 1.2 i tillatelsen har virksomheten ikke tillatelse til å ta imot våtorganisk avfall.

På kontrolldagen fremkom det at virksomheten for tiden mellomlagrer matavfall (se bilde 1).

Det ble opplyst at dette var noe som har pågått siden starten av september, og skal være kortvarig. Bakgrunnen er at virksomheten har begynt å kjøre matavfall selv, og er i prosess

med å bytte ut den tidligere aktøren sine containere med sine egne. Utskiftningen går fortløpende, og matavfallet står da lagret noen dager i Stavanger til det er en bulk som kjøres videre.

Statsforvalteren merket seg at avfallsfraksjonen var tydelig merket med skilt på veggen, til forskjell fra mange andre fraksjoner. Selv om dette er små mengder, og noe som skal pågå over en kort tid, er det ikke meldt inn til Statsforvalteren.



Bilde 1: Mellomlagring av matavfall, tydelig merket med skilt på veggen.

Avvik 2

Enkelte avfallsfraksjoner lagres ikke i henhold til rammene i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 28.04.2019 (2020.0188.T), vilkår 3.1 og av 28.04.2019, sist endret 15.05.2020 (2020.0410.T) vilkår 3.3.

Kommentarer:

Vilkår 3.1 i tillatelsen av 28.04.2019 stiller krav til hvordan de ulike avfallsfraksjonene som virksomheten kan motta skal lagres. Enkelte fraksjoner blir ikke lagret i henhold til kravene i tillatelsen.

Landbruksplast

I henhold til vilkår 3.1 i tillatelsen kan plast lagres utendørs i kontainer med lokk. På kontrolldagen fremkom det at landbruksplast lagres utendørs i containere uten lokk.

Impregnert trevirke

For å hindre avrenning skal CCA-impregnert trevirke før kverning lagres skjermet for nedbør. Virksomheten har en miljøstasjon på utsiden av hallen der næringskunder selv leverer inn

avfall. En av kontainerne på denne stasjonen er for impregnert trevirke. Denne hadde ikke lokk.

Avvik 3

Mottak og sortering av EE-avfall skjer utendørs.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 28.04.2019 (2020.0188.T), vilkår 3.2.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.2 i tillatelsen skal mottak, mellomlagring og behandling av EE-avfall skje innendørs.

Virksomheten mottar EE-avfall og sorterer dette for lagring i tette containere. På kontrolldagen foregikk deler av mottak og sortering av EE-avfall utendørs.

Avvik 4

Virksomheten overholder ikke vilkår 1 i tillatelsen (tillatelsens rammer)

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra Statsforvalteren av 28.04.2020, sist endret 15.05.2020 (2020.0410.T), vilkår 1.

Kommentarer:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra Statsforvalteren av 28.04.2020, sist endret 15.05.2020 (2020.0410.T), vilkår 1 er tillatelsens ramme. Tillatelsen stiller detaljerte krav til hvilke fraksjoner virksomheten kan ta imot, og samtidig lagring av farlig avfall.

Samtidig lagring av farlig avfall

På kontrolldagen opplyste virksomheten at de overgikk grensene for samtidig lagret farlig avfall for avfallsstoffnummer 7152. Statsforvalterens kontrollører ble fremvist en dagsrapport fra 04.10.2022 som viste hva som var lagret farlig avfall på Norsk Gjenvinning sitt anlegg i Stavanger. Dagsrapporten viser at grensene for samtidig lagret avfall er oversteget for flere avfallsfraksjoner (se tabell 1).

Tabell 1: Utdrag fra tillatelsens vilkår 1 (2020.0410.T)

Beskrivelse	Avfallsstoffnummer	Tillatt samtidig lagret, jf. tillatelse 2020.0410.T av 28.04.2022 (tonn)	Faktisk mengde lagret 04.10.2022 (tonn)
Usorterte småbatterier	7093	2	2,2
Lysstoffrør	7086	1	3,4

Oljeholdig avfall	7011, 7012, 7021, 7022, 7023, 7024, 7030	15	19,4
Diverse farlig avfall	7165, 7154, 7152, 7151, 7141, 7095, 7091, 7041	10	22,9
Gasser i trykkbeholdere	7261	3	7,2

Det var rapportert lagret totalt 101 tonn farlig avfall 04.10.2022, som er godt innenfor hva virksomheten samtidig kan lagre av farlig avfall. Statsforvalteren reagerer dog på at impregnert trevirke (7098), vinduer (7211) og asbest (7250) ikke inngår i dagsrapporten. Impregnert trevirke og vinduer ble observert på kontrolldagen. Under befaringer ble det vist en kontainer der det ble opplyst at asbest ble lagret.

Avfallsstoffnummer virksomheten kan ta imot

I dagsrapporten fra 04.10.2022 fremkommer det at virksomheten har lagret 2,7 tonn med rengjøringsmidler (7133), 9 kg PCB/PCT holdig avfall (7210) og 24 kg KFK-gass (7240). Disse avfallsstoffnumrene inngår ikke i tillatelsens ramme.

Avvik 5

Farlig avfall merkes ikke tilstrekkelig.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av farlig avfall fra Statsforvalteren av 28.04.2020, sist endret 15.05.2020 (2020.0410.T), vilkår 3.3.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.3 i tillatelsen skal emballasjen til farlig avfall være merket med avfallsstoffnummer og EAL-kode. På kontrolldagen ble det i flere tilfeller observert at farlig avfall ikke var tilstrekkelig merket (se bilde 2, 3 og 4).



Bilde 2: IBC med fettavfall uten annen merking enn "fett".



Bilde 3: Drivstoff og fyringsolje i kontainer merket "chemical storage"



Figur 4: To kontainere merket som blybatterier (begge uten avfallsstoffnummer og EAL-kode). Den grønne kontaineren til høyre inneholdt gasser i trykkbeholdere.

I nedre del av Hall 3 stod det to kontainere merket med avfallsstoffnummer 7152, uten EAL-kode. Utendørs stod det en kontainer som det under befaringen ble opplyst inneholdt asbest. Statsforvalteren sine kontrollører kunne ikke se at denne var tilstrekkelig merket. Statsforvalteren vil påpeke at merking av avfall generelt må forbedres.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Kartet som viser hvor farlig avfall er lagret bør oppdateres.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.3 i tillatelsen for farlig avfall skal virksomheten ha et kart over lageret hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret. Virksomheten har et begrenset kart, og det fremgår ikke detaljert hvilke fraksjoner som lagres hvor. Blybatterier, asbest og drivstoff og fyringsolje lagres utendørs og er ikke inkludert på kartet.

Anmerkning 2

Virksomheten bør forbedre sine rutiner med å rydde avfall inne på anlegget.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.10 i tillatelsen skal nærmiljø rundt avfallsanlegget og selve anlegget ikke forspiles. Det ble opplyst at uteområdet ryddes ukentlig, og at en del også ryddes daglig. På kontrolldagen ble det observert en del søppel på avveie inne på anlegget (se bilde 5).



Bilde 5: Avfall på avveie inne på anlegget

Statsforvalteren ser positivt på at virksomheten har hengt opp stillasnetting rundt anlegget for å hindre at flygeavfall finner veien til naboer. Det ble observert mye smått plastavfall langs gjerdet. Virksomheten bør rydde opp i avfall på avveie og forbedre sine rutiner med å rydde avfall inne på anlegget.

Anmerkning 3

Virksomheten bør forbedre sine varslingsrutiner til Statsforvalteren.

Kommentarer:

Virksomheten skal underrette Statsforvalteren ved akutt forurensning eller ved fare for akutt forurensning (vilkår 11.4 tillatelse 2020.0188.T). På kontrolldagen ble det opplyst at virksomheten hadde et branntilløp i august som resulterte i uttrykning fra nødetatene. Statsforvalteren mener at dette burde blitt meldt ifra om til Statsforvalteren.

8. Andre forhold

Økte rammer for papp og papir

Virksomheten sendte i e-post av 11. august 2022 en forespørsel til Statsforvalteren om å øke årlig mengde og samtidig lagret mengde av papp/papir og plast. Bakgrunnen for dette var at Norsk Gjenvinning i Midtgårdveien er et av anleggene som skal hjelpe til med å prosessere avfallsstrømmene som før gikk til IVAR, etter brannen på IVAR sitt anlegg 22. juli 2022. Dette vil håndteres som en egen sak. Vi ber om at virksomheten setter postmottaket til Statsforvalteren på kopi i fremtidige saker som omhandler virksomhetens tillatelse.

Utvidet lagringstid på avfallsfraksjoner 7121 og 7261

Virksomheten sendte i e-post av 27. januar 2022 en forespørsel til Statsforvalteren om å øke lagringstid på avfallsfraksjonene 7121 (i form av byggsaum) og 7261 (i form av ukurante gassflasker). I e-post av 24. juni 2022 ble det bedt om ytterligere utsettelse. Bakgrunnen er mangel på avsetning på avfallet. Det understrekes at lagringsforholdene ikke er i strid med tillatelsen, og at det ikke er økt fare for forurensning eller branntilløp. Dette vil håndteres videre som en egen sak.

Finansiell garanti

Mengdene farlig avfall bedriften kan motta (gruppert etter avfallsstoffnummer) i tillatelsen er sammenholdt med hva bedriften stiller med av finansiell sikkerhet.

På kontrolldagen ble det opplyst at inndeling som den er i dag fungerer bra på noen typer avfall, mens det er utfordrende på andre. Bakgrunnen for at lagringstiden overstiges på fraksjon 7152 er at det er tatt imot en del gummimatter som etter analyser viste seg å være farlig avfall. Disse skal eksporteres, og det må derfor samles opp en viss mengde før det sendes videre.

Det ble diskutert på kontrollen at virksomheten kan ha behov for å oppdatere tillatelsen (og eventuelt bankgaranti) med hensyn til inndeling av fraksjoner basert på erfaring. Virksomheten bør kontakte Statsforvalteren for å oppdatere tillatelsen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering av 10.08.2022, sendt Statsforvalteren i e-post av 17.08.2022.
- SOP-mal mottakskontroll av alle avfallstyper av 12.06.2018, sendt Statsforvalteren i e-post av 17.08.2022.
- Rutine for drift av oljeutskiller av 12.02.2016, endret 01.08.2020, sendt Statsforvalteren i e-post av 17.08.2022.
- Dagsrapport lagret avfall av 04.10.2022, fremvist på kontrolldagen.