



ORGANISK MATERIELRETUR AS
Foldavegen 6012
7940 OTTERSØY

Saksbehandler:
Sissel Berntsen, 51568820

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Organisk Materialeretur AS Kontrollnummer: 2022.003.U.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kenneth Johannessen

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Sissel Berntsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Rogaland:*
Åshild Håbrekke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Organisk Materielretur AS (heretter OMR) i Storøyvegen 100, Karmøy kommune den 01. desember 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten overholder ikke vilkår 1.2 i tillatelsen (Krav til anlegg)
- Virksomheten forsøpler nærområdet og lagrer avfall ulovlig på en annen eiendom.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| 07. desember 2022 | Sissel Berntsen | Kirsten R. Kristiansen |
| dato | kontrollør | fagleder forurensing |
| | Statsforvalteren i Rogaland | |

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune
- OCEANIZE AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|-----------------------------|
| Navn: ORGANISK MATERIELRETUR AS | |
| Organisasjonsnr.: 914 421 586 | Eies av: 814 392 562 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 – Behandling og disponering av ikke-farlig avfall | |

Kontrollert enhet

| | |
|--|---------------------------------|
| Navn: ORGANISK MATERIELRETUR AS | Anleggsnr.: 1149.0243.01 |
| Kommune: Karmøy | Fylke: Rogaland |
| Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering | |
| Tillatelse gitt: 23.04.2019 | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

OMR har utslippstillatelse etter forurensningsloven, og den uvarslede inspeksjonen var å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i vilkår i tillatelsen overholdes. Varslet inspeksjon av 14.07.2022 vil bli gjennomført i 2023.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Lagring
- Forsøpling

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

OMR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, vil Statsforvalteren komme på et oppfølgende tilsyn der OMR må fremlegge en redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Nytt tilsyn er satt til 7. februar 2023 kl. 10:00. OMR må bekrefte at nytt tidspunkt for tilsyn er mottatt. Bekreftelse sendes til sfropost@statsforvalteren.no, vennligst benytt referanse 2022/7345.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 14 000,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten overholder ikke vilkår 1.2 i tillatelsen (Krav til anlegg)

Avvik fra :

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 1.2. Krav til anlegg.

Kommentarer:

All håndtering av avfall skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte.

Lagring

All sortering, behandling og lagring av plastavfall skal foregå innendørs og på fast dekke.

Under befaring ble det observert plastavfall som leppefiskskjul og offshore plast som var lagret utendørs, se under på bilde 1.



Bilde 1 Ulovlig utendørs lagring av leppefiskskjul og offshore plast.

Virksomheten er i brudd med tillatelsen. Virksomheten kan kun lagre inntil 150 tonn utsortert tau og nøter i tillegg til 50 tonn plastrør utendørs. Alt annet plastavfall fra næring skal lagres innendørs.

Emballering

Når uttransport av plastavfall er bestilt og dato for henting er bekreftet kan bedriften – rett før/dagen før avfallet skal hentes – plassere godt emballert avfall utendørs slik at innlastingen av skip eller bil kan gjøres på en effektiv måte.

Under befaring ble det observert ferdig behandlet avfall i form av kvernet hardplast, som mellomlagres i storsekker. Flere av disse storsekkene var revnet og kvernet hardplast lå spredd utover. Se bilde 2 neste side.



Bilde 2 Utilstrekkelig emballert avfall.

Håndteringen av avfall foregår ikke på en forurensningsmessig forsvarlig måte. En slik håndtering av avfallet kan medføre at jord og sjø forurenses. I de tilfeller hvor emballasjen er ødelagt skal avfallet omemballeres for å hindre spredning av avfall til ytre miljø.

Risikovurdering

Hver korttidslagring av avfall før uttransport skal risikovurderes i forkant.

På kontrolldagen holdt virksomhetens representant på å stue inn storsekker i en container for viderelevering til Oceanize. OMR kunne ikke ved tilsyn fra Statsforvalteren dokumentere at plastavfallet som sto utendørs var risikovurdert.

Dokumentert avhending av avfall

Virksomhetens representant sa at ny container var bestilt inn påfølgende dag. OMR kunne ikke ved tilsyn fra Statsforvalteren dokumentere at plastavfallet som sto utendørs skulle hentes samme dag eller påfølgende dag.

Avvik 1 vil bli fulgt opp med et nytt tilsyn. Se punkt 3 «Oppfølging etter inspeksjonen».

Avvik 2

Virksomheten forsøpler nærområdet og lagrer avfall ulovlig på en annen eiendom.

Avvik fra :

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 23.04.2019 vilkår 3.3 Forsøpling.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.3 i tillatelsen skal nærmiljøet rundt avfallsanlegget og selve anlegget skal ikke forsøples.

Forsøpling

Under befaring ble det observert plastavfall langs veien ut fra anlegget som antageligvis kommer fra lagring av plastavfall på eiendommen. Se bilde 3.



Bilde 3. Plastavfall langs veien ut av anleggsområdet.

Ifølge virksomhetens representant blir området sopt daglig. Statsforvalteren syntes likevel at området er preget av forsøpling av plast fra avfallet som OMR kverner og mellomlagerer i storesekker.

Annen eiendom

Virksomheten har ikke tillatelse til å håndtere og lagre avfall, plast, tau, nøter og ferdig produkt fra virksomhetens utenfor det areal som tillatelsen regulerer, dvs. gnr 140 bnr. 49 i Karmøy kommune.

Under kontrollen kom det fram at OMR mellomlagerer tauverk og plast på et område i på gnr 140 og bnr 35 i Storøyvegen 55 i Karmøy kommune. Bildet under viser ulovlig mellomlagret avfall på denne eiendommen.



Bilde 4 Ulovlig lagring av avfall på eiendom gnr 140 og bnr 35.

Avfall som er mottatt og lagret av OMR må fjernes fra eiendom gnr 140 og bnr 35 i Karmøy kommune.

Avvik 2 vil bli fulgt opp med et nytt tilsyn. Se punkt 3 «Oppfølging etter inspeksjonen».

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

- Kontrollen var uvarslet og er basert på mottatt tips om forsøpling fra OMR sin virksomhet.
- OMR har tidligere fått varsel om tilsyn, vår dato 14.07.2022, tema for kontrollen fra varselet skal gjennomgås på nytt tilsyn i 2023.
- Driftstiden var ikke et tema under kontrollen, men det kom frem under kontrollen at OMR hadde to skift hvor driftstiden er fra 7-23. OMR må søke om endring i driftstid i forhold til vilkårene gitt i tillatelsen.
- Vektregistrering var ikke et tema under kontrollen og Statsforvalteren kunne ikke observere noen vekt på anlegget.
- Virksomhetens lokalitet er i Storøyvegen 100, Gnr 140/ bnr 49 i Karmøy kommune.
- OMR er fordelt på tre eier, Oceanize AS eier 60 %, Storøy Tank Services AS 25 % og Kenneth Johannessen eier resterende 15 %.
- Anslagsvis 80 % av avfallet ankommer lokaliteten med båt som legger til kai.
- Det er 5 ansatte i virksomheten.

- Behandling av plastavfall foregår med pressing av mykplast som emballeres med stålwire og kverning av hardplast som lagres i storsekker.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)