



SAR AS AVD TANANGER
Postboks 83
4098 Tananger

Saksbehandler:
Linn Berge Vormedal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd Tananger - Norsebasen, Dusavik, ASCO-basen og COPSAS

Kontrollnummer: 2022.069.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Karen Aanestad

Walid Kassab

Einar Svendsen

Alf Andersen (formøte)

Sigrid Øverli-Øyen

Espen Maldal

Hans Magne Hestvik (Teams)

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Linn Berge Vormedal

Elisabeth Time Ellingsen

Andre deltakere på befaring:

Gro Gingstad (ConocoPhillips Norge)

Hans Petter Sønju (ASCO Norge)

Befaring COPSAS og Norsebasen:

Werner Ericson

Tore Mol (+ formøte)

Espen Maldal (+ formøte)

Befaring Dusavik:

Caisvidas Guravniovas

Ayad Mohammed

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved SAR AS avd Tananger: Norsebasen tankanlegg, COPSAS anlegg, ASCO-basen tankanlegg og Dusavik tankanlegg den 30.11.2022 og 31.11.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har manglende kontroll av deklarasjoner ved mottak av farlig avfall
- Virksomheten har mangelfull merking av tank og rørgater (Tank E, ASCO-basen)

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikoanalyse kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. desember 2022	Linn Berge Vormedal	Kirsten R. Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sola kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAR AS AVD TANANGER	
Organisasjonsnr.: 972096636	Eies av: 944178228
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollerte enheter

Navn: SAR tankanlegg Norseabase Tananger	Anleggsnr.: 1124.0016.01
Kommune: Sola	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 30. juni 2015	Sist endret: 8. juni 2021
Navn: COPSAS anlegg på Norseaba-basen	Anleggsnr.: 1124.0126.01
Kommune: Sola	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 12. september 2014	Sist endret: 20. desember.2017
Navn: SAR – Mottak farlig avfall (Dusavik)	Anleggsnr.: 1103.0222.01
Kommune: Stavanger	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 03. januar 2005	Sist endret: 17. desember.2018
Navn: SAR – Farlig avfall faste tanker (ASCO-basen)	Anleggsnr.: 1124.0127.02
Kommune: Sola	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 26. mars 2015	Sist endret: 25. august 2022

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av avfall
- Deklarering og viderelevering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR AS avd Tananger plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må SAR AS avd Tananger innen 6. februar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Dette betyr i så fall at dere skal betale **kr. 52 500,-** i gebyr for kontrollen. Dette gebyret inkluderer også inspeksjonen på SAR Storøy som er omtalt i egen rapport med rapportnummer 2022.150.I.SFRO med samme referansenummer (2022/7338).

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har manglende kontroll av deklarasjoner ved mottak av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) § 11-13

Kommentarer:

Virksomheter som mottar deklareringspliktig farlig avfall, skal kontrollere deklarasjonene før videre innsending.

Farlig avfall har blitt deklarerert med tankanlegg Norsebasen, ASCO-basen, og Dusavik som mottaksanlegg i strid med tillatelsene.

Statsforvalteren tok en stikkprøvekontroll i avfallsdeklarerer.no på SAR sine mottaksanlegg for farlig avfall. Statsforvalteren oppdaget tre feildeklarasjoner på ASCO-basen, ca. 20 feildeklarasjoner på Norsebasen, og ca. 50 feildeklarasjoner på Dusavik i 2022. Farlig avfall deklarerer på feil avfallsmottak i forhold til hvor avfallet egentlig leveres. Det er blant annet registrert og ferdigstilt mottak av stykkgoods på de ulike tankanleggene. SAR kunne under kontrollen dokumentere at stykkgoods ikke ble tatt imot på tankanleggene (kun Oljevegen eller COPSAS med gyldig tillatelse). Det er altså feil i dokumentasjonen i avfallsdeklarerer og ikke i håndteringen av selve avfallet.

Det ble også oppdaget over 50 deklarasjoner i 2022 som var feildeklarerert med COPSAS anlegget som avfallsprodusent, i stedet for ConocoPhillips. Avfallet var fra ulike offshoreinstallasjoner i Nordsjøen (godt dokumentert), men har blitt deklarerert med SAR som produsent. SAR fikk undersøkt dette og ga tilbakemelding at det har vært en svikt i opplæringen. Det ble opprettet internt avvik på saken som ble fremvist på dag to av tilsynet.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull merking av tank og rørgater (Tank E, ASCO-basen)

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 18-6 bokstav g

Kommentarer:

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Under tilsynet manglet det tydelig merking av relevant informasjon på SAR sin nyeste tank på ASCO-basen, tank E. Gammel skrift hadde regnet bort, det var derfor ikke tydelig at tanken ble brukt av SAR eller hva tanken inneholdt.

Påfølgende dag viste SAR til at nytt skilt hadde blitt plassert på tank og rørgater på ASCO-basen etter kontrollen. Statsforvalteren behøver derfor ikke skriftlig tilbakemelding og anser derfor avvik 2 som lukket.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikoanalyse kan forbedres

Kommentarer:

SAR har utarbeidet risikoanalyser for hvert anlegg, som skiller på helse og sikkerhet og ytre miljø. Det er utarbeidet en definisjon av sannsynlighet etter hvor ofte en hendelse kan finne sted: "Har aldri skjedd i bransjen", "Har skjedd i bransjen", "Har skjedd i SAR" med mer. Vi stiller spørsmål til om ordlyden blir feil dersom sannsynligheten reduseres etter tiltak.

For ytre miljø er definisjonen av konsekvens basert på utslipp av olje (liter). Dette er en kvantifiserbar kategori, og det er videre skrevet at dette ikke vil være relevant for alle mulige risikoelementer som støy, lukt o.l. Det ble opplyst at støy var risikovurdert i et eget dokument (ikke fremvist). Statsforvalteren kommenterte at lukt, lagring av næringsavfall (relevant for COPSAS-anlegget) og utslipp av slokkevann/brannskum fra brann bøl inkluderer i virksomhetens miljørisikovurderinger.

8. Andre forhold

Generelt

Statsforvalteren fikk presentert SAR sitt vedlikeholdsprogram med tilhørende akseptkriterier for tanker og rørgater. Kontroller/inspeksjoner blir gjennomført av tredjepart og resultatene brukes inn i virksomhetens eget risikobaserte vedlikeholdssystem. Systemet er under utvikling og skal etter planen inkludere alt relevant utslippsrelatert utstyr.

Avvikssystemet til SAR har en egen kategori for ytre miljø som gjør det enkelt å få oversikt over utslippsrelaterte avvik. Det var ikke like enkelt å skille de ulike anleggene internt i Tananger/Dusavik. Dersom man konsekvent legger anlegget i tittelen, kan man øke søkbarheten i avvikssystemet. Dette gjør at man lettere kan bruke statistikk fra avvikssystemet inn i risikovurderingene.

COPSAS

Næringsavfall på COPSAS er ikke omfattet av tillatelsen, men Statsforvalteren har tidligere uttalt i 2014 at dette ikke var nødvendig. Vi anser omlasting av restavfall, papp, og plastikk innendørs i hall som en fornuftig håndtering. Det ble ikke observert flygeavfall på anlegget under kontrollen. Vi vil ved neste revisjon vurdere å inkludere næringsavfallsdelen i tillatelsen.

Innendørsarealet til COPSAS anlegget er tilknyttet en tett tank på 20 m³ som tømmes ved behov. Vaskehallen er tilknyttet en oljeutskiller, men det ble opplyst at denne nesten ikke er i bruk. Resultatene fra oljeutskilleren er innenfor tillatelsens grense på olje i vann. Det tas ikke en utvidet prøve av eventuelle tungmetaller eller andre miljøgifter. Dersom det benyttes såpe i forbindelse med vask må SAR forsikre seg at denne er godkjent for bruk i oljeutskiller.

Dusavik og Norseabase

Statsforvalteren observerte at det ikke var samspill mellom merking av innhold (avfallsstoffnummer) på rørgater og tanker på Dusavik. SAR var enig i at dette burde korrelere.

Regnvannet som pumpes ut fra ringmuren fra Dusavik og Norseabasen går ikke via en oljeutskiller før det går til sjø og SAR må være sikker på at vann som pumpes ut ikke er forurenset med olje/annet farlig avfall. Det ble fremvist en prosedyre som skal benyttes før regnvann pumpes ut fra ringmuren som inkluderer visuell sjekk og pH måling.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren