



SAR AS AVD TANANGER
Postboks 83
4098 Tananger

Saksbehandler:
Linn Berge Vormedal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR Storøy Kontrollnummer: 2022.150.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Anne Vik Såghus
Ove Sundvor
Tom Henning Tollefsen

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Linn Berge Vormedal
Elisabeth Time Ellingsen

Fra Soltin storøy tankanlegg (Soltin):

Alice Vestvik
Anfinn A. Vestvik
Thomas Vestvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved SAR sin tillatelse på Storøy den 06.12.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Soltin mottar egen inspeksjonsrapport.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerking under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall lagres lengre enn 12 måneder
- Virksomheten har manglende kontroll av deklarasjoner ved mottak av farlig avfall

Anmerkninger:

- Markering av rørgater kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14. desember 2022	Linn Berge Vormedal	Kirsten R. Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SAR AS AVD TANANGER	
Organisasjonsnr.: 972096636	Eies av: 944178228
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: SAR på Storøy	Anleggsnr.: 1149.0052.05
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 11. juli 2019	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av avfall
- Deklarering og viderelevering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må SAR innen 13. februar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

4. Gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen.

Tilsyn ved SAR på Storøy inngår i samlet gebyrsats varslet i kontrollrapport 2022.069.SFRO. Statsforvalteren har gjennomført kontroll ved fem SAR anlegg hvor SAR AS avd Tananger er ansvarlig enhet for alle.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig avfall lagres lengre en 12 måneder

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren punkt 3.3

Kommentarer:

Farlig avfall skal ikke lagres lengre enn 12 måneder. Under tilsynet kom det frem at SAR har flere tonn farlig avfall av typen 7022 lagret i over ett år. Årsaken ble begrunnet med utfordringer i nedstrømsløsningen. SAR har selv registrert avvik på hendelsen.

Avvik 2

Virksomheten har manglende kontroll av deklarasjoner ved mottak av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) § 11-13 andre ledd

Kommentarer:

Statsforvalteren tok en stikkprøvekontroll i avfallsdeklarerer.no på SAR sine mottaksanlegg for farlig avfall. Det kommer ikke frem i avfallsdeklarerer.no hvilket avfall som i realiteten er mottatt på Storøy. I 2022 har SAR Storøy blant annet blitt registret som mottaksanlegg for avfall med avfallsstoffnummer 7025 som har blitt omdeklart ved SAR COPSAS-anlegget (for eksempel 301 449 363). Storøy er også registrert som mottaksanlegg i store leveranser (600 000 liter) med båt fra Averøy som overskrider tillatelsens maksimale lagringskapasitet. Det er også manglende samsvar mellom navn på avfallsmottaket og kommune hvor mottaket er lokalisert.

På tilsynsdagen noterte Statsforvalteren ned deklarasjonsnummer 301 564 437 på et fat som stod i lagerhallen på Storøy. Det ble opplyst at dette inneholdt avfallsstoffnummer 7022, men dette fremkom ikke på merkingen. I avfallsdeklarerer.no kommer det frem at denne deklarasjonen er splittet fra 301 481 181 og er deklart fra Equinor til «Wellconnection Norge Tananger». Forsendelsen er på 25 kollo og tilsvarer nesten 10 tonn. Det fremkommer ikke i avfallsdeklarerer.no at dette avfallet befinner seg hos SAR på Storøy. Det ble opplyst at det var rundt 80 tonn farlig avfall på stykkgodslageret (7022). Statsforvalteren ber om en lageroversikt over avfallet som er lagret på Storøy med tilhørende deklarasjonsnummer.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Markering av rørgater kan forbedres

Kommentarer:

Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. Rørene i tankparken er delt inn i fargekoder hvor røde piler symboliserer olje/mud. Dette er beskrevet i pumperommet ved inngangen til tankparken. Deler av merkingen på rørene var slitt bort på tilsynsdagen (se bilde 1).



Bilde 1: Deler av tidligere merking på rørgate.

8. Andre forhold

SAR leier en tank og lagerhallen fra Soltin tankanlegg på Storøy og SAR har en egen tillatelse med tilhørende finansiell sikkerhet for lagring av farlig avfall. Soltin drifter tankparken og SAR har ansvar for lagerstyring.

SAR benytter seg av miljørisikovurderingen til Soltin, men registrerer eventuelle avvik i sitt eget internkontrollsystem. Det ble opplyst at støy og lukt med hensyn til ytre miljø ikke er aktuelle problemstillinger for SAR sin tillatelse.

Drift og vedlikehold av tanken SAR disponeres gjennomføres av Soltin, og kan administreres i SAR sitt vedlikeholdsprogram.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren