



Inspeksjonsrapport

2010.033.I.KLIF

Eramet Norway Kvinesdal AS
Øyesletta 61
4484 Øyestranda

Inspeksjon ved

Dato for inspeksjonen: **05.05.2010**
Rapportnummer: 2010.033,I.KLIF
Saksnr.: 2008 / 172

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Knut Brattgjerd

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Poul Byskov

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert hos Eramet Norway Kvinesdal AS under inspeksjonen den 05.05.2010.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen. Avvikene er:

- Skriftlige rutiner for deponiet har mangler
- Egenrapportering til KLIF for 2009 har mangler

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Eramet Norway Kvinesdal AS skal sende en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

19.05.2010	Poul Byskov		Bjørn Bjørnstad
Dato	Inspektør	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

1. Bakgrunn for inspeksjonen

Ansvarlige virksomhet

Organisasjonsnr (underenhet): 974120003	Eies av: 916763387
Besøksadresse: Øyesletta 61, 4484 ØYESTRANDA	Telefon: 38 35 72 00
Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 Produksjon av ferrolegering	E-post: knut.brattgjerd@erametgroup.com
Virksomheten er: importør/forhandler/produsent/bruker/annet (stryk det som ikke passer)	

Kontrollert anlegg

Navn: Eramet Norway Kvinesdal AS	Anleggsnr: 1037.010.01
Kommune: Kvinesdal	Anleggsaktivitet: Deponi mm.
Fylke: VEST-AGDER	Risikokl. 1
Tillatelse gitt: 16.09.2005	Tillatelse sist oppdatert: 20.04.2010

Inspeksjonstema:

- Utslippstillatelse gitt 16.09.2005
- Internkontroll (avviksbehandling)
- Risikovurdering
- Utslippskontroll
- Farlig avfall
- Deponi
- Oppfølging av forrige revisjon i 2008

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Oppfølging etter inspeksjonen

Eramet Norway Kvinesdal AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Eramet Norway Kvinesdal AS skal sende Klima- og forurensningsdirektoratet en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2010 på at avvikene er rettet. Dersom dere mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, må dere redegjøre for årsaken og legge fram en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet innen samme dato.

Vi ber om at dere oppgir inspektør i adressefeltet i svarbrevet.

3. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Eramet Norway Kvinesdal AS er plassert i risikoklasse 1 jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for inspeksjon (kontroll med inntil en dags varighet). Dette betyr at dere skal betale kr. 19.300 gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. Offentlighetsloven).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Vest-Agder, ved miljøvernavdelingen
Kvinesdal kommune

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

AVVIK 1 SKRIFTLIGE RUTINER FOR DEPONIET HAR MANGLER

Avvik fra: Punkt 5.3 i tillatelsen

Kommentar:

Bedriften har et eget deponi på Fosselandsheia, der det deponeres to avfallsfraksjoner:

- slag fra tapping/utstøping fra smelteovner
- avvannet slam fra gassvaskerlegg

En ekstern entreprenør "Reiersen Transport AS" transporterer avfallet opp til deponiet og har også oppgaver i forbindelse med låsing av bom, uttak av sigevannsprøver, peiling av grunnvann mm. Det er utarbeidet flere dokumenter for drift av deponiet, men ikke alle forhold er ivaretatt i disse.

1. Dokumentasjonen mangler rutiner som angir:

- hvilke fraksjoner som er tillatt å deponere
- hvilken mottakskontroll som evt. skal gjennomføres av avfallsfraksjoner før deponering
- oppfyllingskriterier på deponiet (fysiske avgrensninger, høyde oa.)
- tildekking
- evt. resipientovervåking av vassdraget som sigevannet går til

2. Det er ikke utarbeidet en skriftlig avtale mellom bestiller og kontraktør, som beskriver oppgavene til kontraktøren som transporterer slam til deponiet på Fosselandsheia.

Avvik 2 EGENRAPPORTERING TIL KLIF FOR 2009 HAR MANGLER

Avvik fra: Punkt 9.2 i tillatelsen

Kommentar:

Dette gjelder to forhold vedrørende:

Egenrapportens punkt 3.4.1 Levert farlig avfall

Avfall av kvikksølv-sulfid fra bedriftens kvikksølvrensaneanlegg blir levert som farlig avfall til NOAH på Langøya. Bedriften har ikke innrapportert dette avfallet i tabell 3.4.1 i egenrapporten til KLIF for 2009.

Egenrapportens punkt 5. Deponi

Slaggfraksjonen (EAL 100202) som deponeres på Fosselandsheia er ikke oppført med deponert mengde for 2009.

Slam fra gassvasker (EAL 100213) er i egenrapporten for 2009 oppgitt til 7156 tonn. Bedriften opplyste at dette tallet gjelder mengde tørrstoff av deponert slam.

Gjennomgang av databasen for ukentlige transporter viste en samlet deponert mengde på 19.821 tonn slam i 2009. Dette er det riktige tallet som skal innrapporteres til KLIF.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 BEDRIFTENS MILJØRISIKOANALYSE KAN FORBEDRES

Kommentar:

Definering av kategorier for konsekvens ytre miljø

I instruks E49 datert 12.12.2008 er angitt kategorier for sannsynlighet og konsekvens (person, materiell, ytre miljø) til bruk i risikoanalysen.

Kategoriene og begrunnelsene som er brukt for konsekvens av utslipp til ytre miljø er for generelle til å kunne brukes av de som skal utføre analysen. Tydelige kategorier med konkrete forklaringer vil kunne gi brukerne et bedre verktøy til å plassere en miljøhendelse i riktig kategori (ut fra for eksempel: utslippsmengde, varighet, virkning, oppryddingsbehov mm.)

Risikohåndtering av et (tilfeldig valgt) område

Etter at akseptkriterium for kategori grønn for ytre miljø i desember 2008 ble revidert og satt til tall < 8 har ikke Område 50 = Deponi blitt fulgt opp med hensyn til vurdering av risiko-reducerende tiltak for det siste punkt i analysen som har risikotall = 9.

Tiltaksskjema for et (tilfeldig valgt) område

Tiltaksskjema etter risikoanalyse den 07.10.2008 for et Område 11= Hg-anlegg ble gjennomgått. Skjemaet har et bra oppsett med tre separate kolonner som angir en rekke ulike typer risikoreducerende tiltak.

Kolonne nr 4 med tidsfrist og ansvarlig person for risikohåndteringen var ikke fylt ut i det fremviste skjema.

Denne stikkprøvekontroll viser at bedriften bør foreta en gjennomgang av andre tilsvarende skjemaer vedrørende oppfølging og gjennomføring av risikohåndtering.

7. Andre forhold

6.1 Ingen naboklager i 2009

Bedriften opplyste at evt. naboklager på ytre miljø alltid vil bli registrert som avvik i avviks-behandlingssystemet. Bedriften opplyste at den siden forrige inspeksjon (okt. 2008) og fram til innværende inspeksjon (mai 2010) ikke har mottatt naboklager over utslipp til ytre miljø.

6.2 Miljørisikoanalyse av deponiet utført i 2004

En større miljørisikoanalyse av deponiet "Fosselandsheia" ble gjennomført av et konsulent-firma i 2004 (Intercosult). Rapporten inneholder opplysninger om ut- og innlekking av vann-mengder, sigevannsutslipp, samt vurderinger av fortykning og virkninger i Sagevassdraget.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

aktuelle lover og forskrifter

korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet

virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

utslippstillatelsen fra Klima- og forurensningsdirektoratet datert 20.04.2010

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall,

Kapittel 9. Deponering av avfall.