



Veidekke Industri  
Årøseterveien 4  
6404 MOLDE

## **Kristiansund kommune – Veidekke Industri Kristiansund. Kontrollrapport 2015.053.I.FMMR endringsnr. 1**

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

**Fra virksomheten:**

Hans Petter Skjesvold  
Peder Lyngstad  
Ellen Lindseth

**Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal**

Anne Melbø  
Reidun Schei

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veidekke industri Kristiansund den 19.08.2015. Rapporten er oppdatert i henhold til tilbakemelding om faktiske feil som vi rettmessig mottok i brev av 02.10.2015.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- *Luktbelastningen til omgivelsene er mangelfullt dokumentert*
- *Virksomhetens avvikssystem har mangler*
- *Virksomheten lagrer kjemikalier usikret utendørs*

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Reidun Sofie Schei

kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø

fagansvarlig

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

Kopi:

Kristiansund kommune

postboks 178

6501 Kristiansund

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

|   |   |
|---|---|
| <b>Navn:</b> VEIDEKKE INDUSTRI AS AVD KRISTIANSUND  |   |
| <b>Organisasjonsnr. (underenhet):</b> 992095709   | <b>Eies av (org.nr):</b> 9135366770       |
| <b>Besøksadresse:</b> Husøya  | <b>Telefon:</b> 400 03 350                |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 23.990 - Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted | <b>E-post:</b> peder.lyngstad@veidekke.no |

### Kontrollert anlegg

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Navn:</b> Veidekke Industri Kristiansund                   | <b>Anleggsnr.:</b> 1505.0077.04     |
| <b>Kommune:</b> Kristiansund                                  | <b>Anleggsaktivitet:</b> asfaltverk |
| <b>Kontroll nr.:</b> 1505.053.I.FMMR                          | <b>Risikoklasse:</b> 3              |
| <b>Tillatelse gitt:</b> Begrensning av kjøretid av 02.03.2004 | <b>Tillatelse sist oppdatert:</b> - |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals risikobaserte industritilsyn for i år.

### Inspeksjonstema:

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Avvikshåndtering
- Lukt
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Veidekke Industri Kristiansund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 01.01.2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([fmmrpostmottak@fylkesmannen.no](mailto:fmmrpostmottak@fylkesmannen.no)) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

### 4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Veidekke Industri Kristiansund er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### 5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no)

### 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### Avvik 1

*Luktbelastningen til omgivelsene er mangelfullt dokumentert*

#### Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 24-7

#### Kommentarer:

Virksomheten skal søke å forhindre utslipp som utsetter omgivelsene for sjenerende luktulemper.

Virksomheten har ikke gjort vurderinger av om de bidrar med sjenerende lukt til omgivelsene og om tiltak er nødvendige.

Virksomheten sier at før konkrete tiltak vil bli gjennomført, må det dokumenteres at luktnivået er å anse som sjenerende for omgivelsene. Dette skal skje i samarbeid med faginstanser som kan karakterisere lukt og har kunnskap om tiltak for å begrense lukt.

Fram til luktnivået og akseptabelt luktnivå er definert, vil virksomheten varsle i forkant før anløp av bitumenbåter på mail til Fylkesmannen, kommunen og Bolga vel ved formannen.

## **Avvik 2**

*Virksomhetens avvikssystem har mangler*

### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 7.

### **Kommentarer:**

Virksomheten sin internkontroll har rutiner for avvikshåndtering av uønskede hendelser knyttet til ytre miljø, men disse har ikke blitt fulgt.

Naboklager skal behandles som avvik. Klager skal informeres om lukking av avviket og tiltak som er utført/skal utføres for å hindre at den uønskede hendelsen gjentar seg.

Ikke alle avvik som avdekkes internt blir registrert i avvikssystemet. Eksempler på dette er avvik avdekt under støymålinger, samt hendelser der uttransport av masser har skjedd noen minutter over kl. 18 på mandag - torsdag.

## **Avvik 3**

*Virksomheten lagrer kjemikalier usikret utendørs*

### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 6.  
Forurensingsloven § 7

### **Kommentarer:**

Det sto lagret flere IBCer med faremerket kjemikalier på bedriftens uteområde. Lagringen er ikke risikovurdert og lagringen skjer med fare for utslipp til miljøet.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten kan dokumentere dager det er kjørt asfalt fram til klokken 20, med har ikke et eget system for å registrere hvilke dager det gjelder.

### **Kommentarer:**

Virksomheten har tillatelse til å kjøre ut masse fram til kl. 20 i inn til 10 dager per år. Under tilsynet kom det fram at driftsleder hadde kontroll på antall dager de til nå har benyttet, men det er ikke registrert skriftlig. Virksomheten bør ha et skriftlig system for å holde rede på datoene for bruk av utkjøring av masser etter kl. 20.

### **Anmerkning 2**

Store mengder grus har havnet i sjøen utenfor bedriftens område mot Fugløya.

**Kommentarer:**

Det ble forklart at dette skyldtes tidligere lagringsforhold. Det er nå laget en kant med store stein som forhindrer at dette skal skje igjen. Det er fremdeles noe grus lagret langs denne kanten som må fjernes. Virksomheten må sørge for at det heller ikke i fremtiden lagres grus som kan havne i sjøen. Grensen til Fugløya naturreservat går nå helt i kanten av dagens fylling og skal ikke røres.

**8. Andre forhold**

Asfaltverk er forskriftsregulerte etter 1.1.2011. Fylkesmannen har mottatt søknad til virksomhet etter forurensningsloven i 2009.

Fram til søknaden er ferdigbehandlet er virksomheten regulert etter forurensningsforskriftens § 24: Forurensning fra asfaltverk. En eventuell tillatelse vil i hovedtrekk følge forurensningsforskriftens § 24, med nødvendige vilkår som skal beskytte hekkende fugl på Fugløya. Det etterspørres støymålinger som dokumenterer impulsstøy fra båter for å vurdere om impulsstøyen fra virksomheten kan forstyrre fugl i hekkesesongen fra 31.5 til 1.7.

Eksisterende kjøretidsbegrensninger vil innlemmes i tillatelsen fram til ny innfartsvei til Husøya er ferdig bygd.

**9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Begrensning av kjøretid til/fra anlegget gitt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 02.03.2004.