



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 03.11.2015
Vår ref.: 2015/11448
Arkivnr.: 461.3

SJT Miljø AS
Plogfabrikkvegen 20
4353 Klepp stasjon

Postadresse
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

SJT Miljø AS - Oversendelse kontrollrapport

Vedlagt følger kontrollrapport nr. 2015.103.I.FMRO. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av kontroll ved deres virksomhet 15.10.2015.

Dersom Fylkesmannen ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig 20.11.2015.

Fylkesmannen pålegger bedriften skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden, og å redegjøre for de tiltak som er gjennomført for å rette avvikene.

Frist for retting av avvik settes til **1.februar 2016**

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage skal begrunnes og sendes til Fylkesmannen.

Gebyr

Fra 1.9.2007 må alle virksomheter betale gebyr for Fylkesmannen sitt arbeid med kontroll m.v., jf. forurensningsforskriften § 39-1.

SJT Miljø AS er i tillatelsen satt i risikoklasse 3. Virksomheter i risikoklasse 3 skal betale et gebyr for kontrollen på NOK 12200, jf. forurensningsforskriften 39-6.

Bedriften vil motta faktura i posten. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

Vedlegg:
SJT Miljø AS – Kontrollrapport 2015.103.1.FMRO

Kopi til:
Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug



Inspeksjon ved SJT Miljø AS

Dato for inspeksjonen: 15.10.2015
Rapportnummer: 2015.103.I.FMRO
Saksnr.: 2015/11448

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra SJT Miljø AS:
Jens Simonsen
Magne Vigrestad

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Johan Tore Rødland
Karen Førre Weyde

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos SJT Miljø AS den 15.10.2015.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik ved kontrollen.

Avvik:

1. Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall

Anmerkninger: Fylkesmannen har ikke gitt anmerkninger ved denne kontrollen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen framgår av oversendingsbrevet, og er også nærmere beskrevet på side 3 - 6 i rapporten.

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 971 836 571	Eies av: 980 403 998
Besøksadresse: Plogfabrikkvegen 20, 4353 Klepp stasjon	Telefon: 98 22 15 80
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann	E-post: jens@sjt-miljø.no

Kontrollert anlegg

Navn: SJT Miljø AS – Mellomlager Gausland	Anleggsaktivitet: Mellomlagring av slam fra overflatenett og sementpulver fra offshorevirksomhet
Besøksadresse: Gudmestadvegen 371, 4365 Nærbø	
Postadresse: Postboks 43, 4367 Nærbø	Risikoklasse: 3
Kommune: Hå	Tillatelse gitt: 5.3.2015
Sist kontrollert: Ikke kontrollert	Tillatelse sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannens gjennomfører normalt kontroll av virksomheter i løpet av det første året etter at en ny tillatelse etter forurensningsloven § 11 er gitt. Hensikten er å kontrollere at virksomheten har etablert internkontrollrutiner i samsvar med vilkårene i tillatelsen, samt avklare problemstillinger knyttet til den praktiske etterlevelsen av tillatelsen.

Tema for kontrollen

Kontrollen fokuserte spesielt på bedriftens oppfølging i sin internkontroll av vilkårene gitt i tillatelsen, samt herunder mottakskontroll, risikovurdering, måleprogram, avvikshåndtering og håndtering av farlig avfall.

Rapporten omhandler de avvik som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Tillatelse etter forurensningsforskriften datert 5.3.2015.
- Forskrift om systematisk helse, -miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten har mangelfull håndtering av farlig avfall

Avvik fra: *Avfallsforskriften §§ 11-5, 11-8, 11-12*

Funn:

- a. Virksomheten kan ikke dokumentere at alt farlig avfall er levert, samt hvorvidt deklarasjonsskjemaene for farlig avfall korrekt utfylt (avfallsforskriften § 11-12).
- b. Lagring og merking av farlig avfall er ikke tilfredsstillende (avfallsforskriften § 11-5)

Kommentarer

Deklarering av farlig avfall

Fylkesmannen fant ved søk i forurensningsmyndighetenes database for farlig avfall, Norbas, at virksomheten de siste årene hadde levert en rekke ulike typer farlig avfall. Virksomheten hadde ikke en samlet oversikt over sine leveranser, og kunne ikke framlegge virksomhetens gjenpart av deklarasjonsskjemaet. Det var i praksis avfallsmottaker som fylte ut deklarasjonsskjemaene.

I følge Norbas var avfallet dels deklart på virksomhetens bedriftsnummer 971836571 (underenhet) og dels på organisasjonsnummeret (980403998). Til tross for at SJT Miljø AS utenom hovedkontoret i Hå kommune har avdelinger i Egersund, Flekkefjord, Karmøy, Mandal, Kristiansand og Bergen, er det kun Kristiansandsavdelingen av disse som er registrert som egen underenhet i Brønnøysund. Farlig avfall er de siste 5 år registrert levert fra 7 ulike kommuner, som alle er lokalisert i Rogaland.

SJT Miljø AS må, for å sikre at farlig avfall leveres og deklarerer i henhold til avfallsforskriften kapittel 11, sørge for at rutiner og ansvarsforhold framgår entydig av virksomhetens internkontroll.

Mellomlager farlig avfall

Virksomheten hadde merket en lukket container for mellomlagring av farlig avfall. Inspeksjon av containeren avdekket at størstedelen av denne inneholdt kjemikalieprodukter.

Den delen som ble benyttet som mellomlager for farlig avfall var ikke tydelig adskilt fra produktlageret, og verken innvendig containervegg eller de enkelte avfallsfraksjoner var merket med navn, EAL-kode og avfallstoffnummer (bilde 3).



Bilde 3: Manglende merking av farlig avfall.

Containeren inneholdt en rekke brukte blybatterier. I og med SJT Miljø AS ikke hadde gjenpart av sine deklarasjonsskjemaer, kunne virksomheten ikke dokumentere årlig innlevering av brukte batterier.

Flere av batteriene bar preg av å ha stått lagret i over 1 år. Farlig avfall skal leveres årlig dersom avfallsmengden overstiger 1 kg, jf. avfallsforskriften § 11-8.

Tilbakemelding om retting av avviket:

Fylkesmannen vil lukke avviket når vi mottar dokumentasjon som viser at mellomlager og emballasje for farlig avfall er forskriftsmessig merket. Virksomheten må også oversende oss en oppdatert prosedyre for håndtering, mellomlagring og innlevering av farlig avfall.

Vi vil anbefale at SJT Miljø AS ved revisjon av sine rutiner for håndtering og deklarerer av farlig avfall tar i bruk nytt system for elektronisk deklarerer. Informasjon om elektronisk deklarerer ble overlevert på kontrollen, jf. rapportens punkt 6 nedenfor.

5. Andre forhold

Produksjonsforhold

SJT Miljø AS flyttet inn i nye lokaler på Klepp i oktober 2014. Det er totalt 43 ansatte. Virksomheten er sertifisert etter ISO 9001 og 14001. Kundene er både kommuner, virksomheter og privatpersoner. All aktivitet driftes fra kontoret på Klepp.

Virksomheten har ikke tatt i bruk den del av tillatelsen som gjelder sementpulver fra offshoreindustri, og har dermed ikke avsatt en egen del av mellomlageret til dette formålet. Tillatelsen forutsetter at sementpulveret mellomlagres fysisk adskilt fra sandfangslammet, samt er sikret mot nedbør eller annen tilførsel av vann.

SJT Miljø AS opplyste under kontrollen at sementpulveret ble transportert direkte til Velde AS for å inngå i betongproduksjonen.

Dersom virksomheten på et senere tidspunkt ønsker å ta i bruk denne delen av tillatelsen, kan ikke eksisterende mellomlager benyttes slik det nå framstår.

På sine nettsider skriver SJT Miljø AS under Produkter og tjenester – Slamtømming - /Tømming av sandfang/oljeutskiller følgende:

«SJT har mange biler som er tilpasset tømming av sandfang og oljeutskillere. Ikke forurenset masse leveres på eget mottak for mellomlagring, masse som er forurenset leveres til godkjent behandlingsanlegg for videre behandling. Du som kunde skal alltid være trygg på at produktet vi tar med oss blir levert til et godkjent mottak for den behandling som er nødvendig.»

Inntil endringene i avfallsforskriften kapittel 11 trer i kraft 1.1.2016 må virksomheter ha særskilt innsamlingstillatelse for å hente forurenset masse hos oppdragsgiver for levering til godkjent mottak for farlig avfall. SJT Miljø AS har ikke slik tillatelse.

SJT Miljø AS opplyste på kontrollen at virksomheten ikke hentet oljeforurenset masse selv, men kun formidlet oppdraget videre til Henriksen Oljetransport AS.

Fylkesmannen tok opplysningene til etterretning, og informerte samtidig om endringene i regelverket.

Mottakskontroll og måleprogram

Det er kun biler tilhørende SJT Miljø AS som kan levere sandfangslam på mellomlageret. Innkjøringen er sikret ved kjetting for å hindre at uvedkommende benytter anlegget.

Skjema for mottakskontroll følger bilene som leverer slammet og fylles ut av sjåføren ved hver levering. De utfylte skjemaene leveres deretter til hovedkontoret på Klepp for journalføring i excel-skjema.

I Fylkesmannens oversendelsesbrev til tillatelsen satte vi frist til 1.9.2015 for oversending av oppdatert måleprogram. Virksomheten opplyste i e-post til Fylkesmannen 8.9.2015 at den holdt på med å utforme en løsning som burde være tilstrekkelig til å etterleve vilkåret. I ny e-post datert 6.10.2015 peker virksomheten på problemstillinger knyttet til prøvetaking av avløpsvannet som den ønsker drøftet med Fylkesmannen. Virksomheten hadde derfor avventet å oversende sitt måleprogram med prøvetakingsrutiner i påvente vår inspeksjon ved anlegget.

I e-post datert 2.11.2015 har SJT Miljø AS ettersendt Fylkesmannen følgende dokumenter:

- Utfylt registreringskjema for mottakskontroll masse til mellomlager (43 leveranser)
- Prosedyre mellomlagring
- SJT- måleprogram mellomlager
- SJT-PR-19 Beredskapsprosedyre
- Utfylt rapport fra Henriksen Oljetransport for tømning av oljeutskiller

Måleprogrammet omfatter målefrekvens både for prosessavløpsvann og slammasser, metodikk, grenseverdier og beregning av årlig påslipp av prosessvann til kommunalt anlegg i Hå kommune.

Prøver av prosessavløpsvann fra oljeutskiller analyseres av Eurofins AS. Cowi AS tar ut halvårslige prøver av slammassene for analyse og utarbeider basiskarakterisering til bruk ved levering av masser til deponiet på Svåheia.

Mengden av sandslam som til enhver tid mellomlagres varierer. Utløpsvannet fra avvanningsprosessen vil dermed variere tilsvarende. Det vil derfor ikke være en kontinuerlig vannstrøm fra anlegget inn på kommunalt nett. Automatisk mengdemåling av prosessavløpsvannet samt automatisk prøvetrekking av vannprøver lar seg vanskelig gjennomføre uten urimelige kostnader i forhold til nytteverdien.

Fylkesmannen vurderer virksomhetens dokumentasjon vedrørende mottakskontroll og måleprogram for å være dekkende for vilkårene i tillatelsen.

Overbygget mellomlager for mottak av slam fra sandfang er vist på bilde 1. Slammet tømmes innerst i lagerhallen. Prosessvannet passerer rist ved innløpet til hallen, passerer et 2 trinns sandfang og ledes derfra til utløpskummen (bilde 2) og videre til kommunalt nett.



Bilde 1: Mellomlager slam.



Bilde 2: Utløp til kommunalt nett.

Registrering av underenheter

En registreringsenhet kan ha én eller flere underenheter. Hver underenhet «skal» tildeles et eget organisasjonsnummer jf. [Forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10 første ledd](#) fastsatt med hjemmel i [enhetsregisterloven § 4 fjerde ledd](#).

Videre «skal det registreres en underenhet for hver enkelt adskilt virksomhet registreringsenheten utøver. En registreringsenhets virksomhet kan være adskilt ved at den utøves på flere forskjellige geografiske steder og/eller i ulike bransjer/næringer.» jf. [samme sted, andre ledd](#).

SJT Miljø AS sin virksomhet er adskilt ved at den utøves på flere forskjellige geografiske steder. Bortsett fra avdelingen i Kristiansand inngår de øvrige avdelingene i samme underenhet registrert på adressen Plogfabrikkveien 20, 4353 Klepp stasjon, som også er adressen til overordnet enhet.

Miljøforvaltningens deklarasjonsordning tar utgangspunkt i registreringsreglene angitt over. Deklarasjonsordningen er utformet og tilpasset slike allerede etablerte registreringsregler.

For å imøtekomme virksomhetens deklarasjonsplikt om avfallens innhold jf. [avfallsforskriften § 11-12](#), må SJT Miljø AS vurdere hvilke anlegg som krever registrering som egen som en underenhet. Bare slik realiseres intensjonen med deklarasjonsordningen; tilveiebringe informasjon om hvilke avfallsprodusenter som leverer farlig avfall til godkjent avfallsmottak, hvilke typer avfall som leveres og hvor store mengder som blir levert og å følge avfallsstrømmen.

Ovenstående gjelder likevel ikke mellomlageret på Gaudland, som ikke har fast personale knyttet til anlegget.

6. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- elektronisk deklarerer, se www.avfallsdeklarerer.no

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten i *Offentlig elektronisk postjournal* www.oep.no under Fylkesmannen i Rogaland. (jf. offentleglova)

Kopi av rapporten sendes også til:

- Hå kommune

§§§