



Inspeksjonsrapport

2010.208.I.KLIF

Xstrata Nikkelverk AS
Serviceboks 604
4606 KRISTIANSAND

Inspeksjon av Xstrata Nikkelverk AS, Duekniben fjellhaldeponier

Dato for inspeksjonen: 16. juni 2010
Rapportnummer: 2010.208.I.KLIF
Saksnr.: 2008/49

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Harald Eik

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Ingegerd Aanonsen

Resultater fra inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) konstaterte ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen av fjellhaldeponiene ved Xstrata Nikkelverk AS 16. juni 2010.

23.06.2010

dato Ingegerd Aanonsen
senioringeniør

Anne-Elisabeth Arnulf
seksjonssjef

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 871685762	Eies av: 911575787
Besøksadresse: Vesterveien 31	Telefon: 38 10 10 10
Bransjenr. (NACE-kode): 24.450 - Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Xstrata Nikkelverk AS, Duekniben fjellhalldeponier	Anleggsnr: 1001.0246.01
Kommune: Kristiansand	Anleggsaktivitet: Industrideponering
Fylke: Vest-Agder	Risikoklasse: Ikke klassifisert
Tillatelse gitt: 18.12.2003	Tillatelse sist oppdatert: 07.07.2009

1. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

Inspeksjonen var begrenset til å omfatte Xstrata Nikkelverks fjellhalldeponieri Duekniben.

Tema for inspeksjonen var:

- status for fjellhalldeponiene
- drift av fjellhalldeponi
- internkontroll
- risikovurdering

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Xstrata Nikkelverks miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Oppfølging etter inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet konstaterte ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

3. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Xstrata Nikkelverk er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale kr. 19 300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen
Kristiansand kommune

5. Avvik

Det ble ikke konstatert avvik under inspeksjonen.

6. Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

7. Andre forhold

Xstrata Nikkelverk har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt 18. desember 2003, sist endret 7. juli 2009. Under inspeksjonen 16. juni 2010 kontrollerte Klif at Xstrata Nikkelverk overholder kravene i tillatelsen som omhandler bedriftens eget deponi for farlig avfall.

8. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet