



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

05.07.2024

Vår ref:

2021/5916

Deres dato:

«RefDato»

Deres ref:

«Ref»

«Mottakernavn»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

«Kontakt»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

Rapport etter tilsyn ved Fosenskalldyr AS - Vasøya - Ørland

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under stedlig tilsyn 05.06.2024, og digitalt tilsyn 27.05.2024, hos Fosenskalldyr AS – 937 147 619. Inspeksjonsrapport nr. 2024.296.I.SFTL.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår om utslippskontroll og overvåkning
2. Virksomheten har ikke noen skriftlig plan for utfasing av utslipp av krabbeskall
3. Virksomhetens rutiner og risikovurdering kunne ikke fremvises på tilsynsdagen
4. Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippspunktet for prosessavløpsvannet er i tråd med tillatelsen

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.

Fosenskalldyr AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **01.10.2024**. Vi ønsker også en tilbakemelding på anmerkningen.

E-postadresse:

sftlpost@statsforvalteren.no

Sikker melding:

www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:

Postboks 2600

7734 Steinkjer

Besøksadresse:

Strandveien 38, Steinkjer

Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00

www.statsforvalteren.no/tl

Org.nr. 974 764 350



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

1. Virksomhetens oversikt over ledningsnett og utslippspunkt kunne vært bedre

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Fosenskalldyr AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer 2021/5916.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ikke fulgt opp vilkår om utslippskontroll og overvåkning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 25.11.2021, vilkår 11.2

Beskrivelse av krav

Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippet sitt ved å gjennomføre overvåking. Overvåkingen skal bestå av videoovervåking og oksygenmålinger ved utslippspunktet. Oksygenmålinger skal utføres hvert år, mens videoovervåking skal skje hvert tredje år med start i 2022. Resultatene fra videoovervåking og oksygenmålingene skal sendes inn til Statsforvalteren senest 31.12 i undersøkelsesåret.

Undersøkelsene skal gjennomføres i henhold til en overvåkingsplan som bedriften skal utarbeide i samarbeid med kompetent instans / akkreditert organ. Overvåkingsplanen skal sendes Statsforvalteren innen 01.04.2022.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kom det fram at virksomheten ikke har laget noen overvåkingsplan. Det har heller ikke blitt utført verken videoovervåking eller oksygenmålinger ved utslippspunktet, og virksomheten har liten oversikt over hva som slippes ut fra anlegget (f.eks. mengde krabbeskall). Bedriften har vært i kontakt med en aktør som kan tilby videoovervåking, men har så langt ikke fått utført noen overvåkning.

Vår vurdering er at bedriftens utslippskontroll er svært mangelfull, og at bedriften ikke har fulgt opp vilkåret om overvåkning av utslipp. Vi ser alvorlig på dette avviket.



Avvik 2: Virksomheten har ikke noen skriftlig plan for utfasing av utslipp av krabbeskall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 25.11.2021, vilkår 11.3

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha et program som beskriver hvordan utslipp av krabbeskall skal avvikles i løpet av 5 år. I programmet skal virksomheten redegjøre for hvordan de tenker å utfase krabbeskallet, samt redegjøre for hva som faktisk blir gjort. Programmet skal holdes oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kom det fram at virksomheten har gjort tiltak for å redusere mengden krabbeskall som blir med prosessavløpsvannet ut fra anlegget. De har også avtale om levering av krabbeskall til godkjent mottak. Virksomheten har imidlertid ikke noen skriftlig plan for avviklingen av utslipp av krabbeskall, eller dokumentasjon på vurderingene og arbeidet som er gjort.

Avvik 3: Virksomhetens rutiner og risikovurdering kunne ikke framvises på tilsynsdagen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 25.11.2021, vilkår 2.6 og 10.1
- Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomhetens rutiner og risikovurderinger kunne ikke framvises på tilsynsdagen. Fosenskalldyr AS fikk mulighet til å ettersende opplysninger etter tilsynet, innen 3. juli, men har ikke benyttet seg av denne muligheten.

Statsforvalteren har ingen mulighet til å vurdere risikovurderingen og rutinene til Fosenskalldyr AS, da dette ikke har vært tilgjengeliggjort for oss i forbindelse med tilsynet. Normalt ville vi sett på hvilke forhold som er risikovurdert med tanke på ytre miljø, og beskrivelsen av sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak. Vi ville også sett på hvilke rutiner bedriften har som sikrer at bedriften overholder kravene i tillatelsen.

Vårt inntrykk på tilsynsdagen, var at arbeidet med risikovurderinger så langt hadde dreid seg om støy og utslipp av drivstoff. Vi oppfattet det som at ikke alle relevante tema med tanke på ytre miljø var risikovurdert.



Avvik 4: Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippspunktet for prosessavløpsvannet er i tråd med tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 25.11.2021, vilkår 3.2

Beskrivelse av krav

Avløpsledningen med prosessavløpsvann skal gå ut i Vallersundet sør for Trollholmen på 13 meters dyp, maks 100 meter fra land. Utslipet skal foregå på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen kunne virksomheten ikke oppgi koordinatene til utslippspunktet i sjøen, og dokumentere at utslippspunktet er plassert i henhold til tillatelsen. Fosenskalldyr AS fikk mulighet til å ettersende opplysninger etter tilsynet, innen 3. juli, men har ikke benyttet seg av denne muligheten.

Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over ledningsnett og utslippspunkt kunne vært bedre

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det opplyst at prosessavløpsvannet fra anlegget går til septiktank, og at utløpet fra septiktanken går i et avløpsrør ut i sjøen. Det var uklart hvordan vannstrømmene med prosessavløpsvann og sanitært avløpsvann gikk gjennom anlegget, og hvor / i hvilken høyde utløpsrøret fra septiktanken var plassert. Det var også uklart hvor krabbeskallet som blir med prosessavløpsvannet ender opp, da virksomheten ikke hadde funnet særlig mye krabbeskall i septiktanken ved tømning.

Statsforvalterens vurdering er at bedriften kunne hatt bedre oversikt over hvor utslippet fra anlegget går, og hvor krabbeskall som går gjennom silen ender opp.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Fosenskalldyr AS må betale et gebyr på 15 500 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr 27.06.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fosenskalldyr AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- May Brit Myrholt Gorseth
- Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen

Kontaktperson hos Fosenskalldyr AS

- Ove Andreas Mandal

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Fosenskalldyr AS ble kontrollert under tilsynet:

- Vasøya

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Miljøovervåking
- Avfallshåndtering

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)



Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ØRLAND KOMMUNE

Postboks 43

7159

BJUGN

Likelydende brev sendt til:

FOSENSKALLDYR AS

Nordnesveien 39

7167

VALLERSUND

Fosenskalldyr AS