



MILJØGJENVINNING ENTREPRENØR DRIFT AS
Kåsvegen 17
7340 OPPDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torill Espedal, 73 19 92 04

Rapport etter tilsyn - varsel om stans - varsel om gebyr - Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS - 06.06.2024

- Inspeksjonsrapport nr. 2024.299.ISFTL

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 06.06.2024 hos Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS (virksomhetsnummer: 827 264 822) i Kåsenvegen 17, Oppdal kommune.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens lagring og merking av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.
- Avvik 2: Lagringstid for ordinært avfall er overskredet.
- Avvik 3: Elektronisk og elektrisk avfall lagres utenfor tett dekke.
- Avvik 4: Området fremstår som rotete og lagring av avfall kan medføre fare for forsøpling og grunnforurensning.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Gitte avvik er gjentagende, og Statsforvalteren ser alvorlig på det.



Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **01. september 2024**. Hvis retting av avvik viser seg å være mer omfattende, forventer vi en fremdriftsplan med beskrivelse av tiltak og tidsfrister innen 1. september 2024.

Dere kan bli pålagt å gjennomføre vedtak

Statsforvalteren varsler at dere kan bli pålagt å gjennomføre følgende vedtak:

- Varsel om vedtak 1: Stans av mottak

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren varsler at dere må betale et gebyr på 31 200,- kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2018/1956 og kontrollnummer 2024.299.I.SFTL.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens lagring og merking av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §11-5.
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for drift av sorteringsanlegg datert 10.11.2023 vilkår 1.1, 4,4 og 4.5.

Beskrivelse av krav

I henhold til forurensningsforskriften §29-4 og avfallsforskriften §11-1 er bedriften forpliktet til å gjøre tiltak for å forhindre forurensing til ytre miljø. Dette innebærer et hensiktsmessig og forsvarlig system på behandling av avfall, inkludert farlig avfall.

Kravet til lagring og oppbevaring av farlig avfall er gitt i avfallsforskriften kap. 11, §11-5, jf. vilkår 4.4 og 4.5 i tillatelsen. Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Avfallens farepotensial stiller dessuten krav til lagringsplassen, særlig beskyttelse mot ytre påvirkning, sikring mot uvedkommende/dyr/barn, og krav til at en holder orden og oversikt over avfallet (ryddig og atskilt plassering, tydelig merking mv.).

Virksomheter skal levere farlig avfall minst en gang pr. år. Leveringsplikten inntreer imidlertid ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Det følger av § 11-5 at avfallsbesitter må ta forsvarlig hånd om avfallet inntil det blir levert.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert lagring utendørs av IBC`er med farlig avfall som drivstoff, spillolje, frostvæske, samt fat med ukjent innhold, på området hvor tapping av bilvrak foregår. Det ble observert spor etter søl og avrenning på tappeplaten og på grusdekket Lagringen skjer rett på plata uten noen form for oppsamlingsløsning, foruten avrenning til oljeavskiller. Søl og lekkasjer fra oljeprodukter kan gå til oljeavskiller, men andre væsker vil ikke bli utskilt i oljeavskiller. Ingen av beholderne var merket med innhold (se bilder under).

Det ble også observert kanner og dunker med ukjent innhold hensatt ellers på området. Heller ikke disse avfallsbeholderne var merket med innhold. De var heller ikke sikret mot vær og vind og flere av beholderne bar preg av å ha stått ute over lengre tid. Flytende farlig avfall skal sikres med egen, individuell oppsamlingsenhet for å hindre søl ved lekkasje og avrenning til for eksempel oljeutskilleren. Emballasjen skal være egnet til formålet.

Ifølge tillatelsen er lagringstiden for farlig avfall satt til 6 -12 måneder avhengig av type farlig avfall. Det er ikke registrert deklarerer av farlig avfall på bedriften siden konkursen våren 2023 (jf. avfallsdeklarerer.no). Lagringstiden for farlig avfall lagret på anlegget siden dette, vurderes som overskredet.





Avvik 2: Lagringstid for ordinært avfall er overskredet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for drift av sorteringsanlegg datert 10.11.2023 vilkår 1.1 og 4.

Beskrivelse av krav

I vilkår 1.1 i tillatelsen for sorteringsanlegget stilles det krav om både maksimal mottaksmengde og maksimal lagringstid for de ulike type avfallsfraksjoner.

I henhold til tillatelsens vilkår 4 skal «*virksomheten legge til rette for størst mulig grad av sortering og gjenvinning av alt avfall. All håndtering og mellomlagring av avfall skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Anlegget skal drives slik at avfallet ikke blir lagret uforholdsmessig lenge. Lagringen*



av avfallet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn og omløp. Det skal ikke forekomme lagring slik at kvaliteten eller muligheten for gjenvinning blir redusert, eller at det er fare for selvantennning».

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert ulike typer ordinært avfall hensatt rundt om på anleggsområdet, eksempelvis rester av trevirke, plast, hvitevarer, småelektrisk og annet restavfall. Det ble opplyst at det ikke har vært drift ved selve sorteringsanlegget siden konkursen april 2023. Utover levering av større mengder trevirke og plast i forbindelse med opprydding på området, er det ikke levert annet avfall fra bedriften siden konkursen. Lagringstiden for gjenstående avfall vurderes derfor for overskredet.

Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten har en plan om å få ryddet området ferdig til høsten inneværende år. Det er ikke lagt fram skriftlig dokumentasjon som synligjør en slik konkret plan for videre opprydding på området.

Avvik 3: Elektronisk og elektrisk avfall lagres utenfor tett dekke

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §1-22
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for drift av sorteringsanlegg datert 10.11.2023 vilkår 3.2.

Beskrivelse av krav

I vilkår 3.2 i tillatelsen for sorteringsanlegget står det at «*håndtering og mellomlagring av farlig avfall og avfallstyper som kan føre til forurensning (for eksempel EE-avfall) skal foregår på tett dekke med mulighet for oppsamling eller i lukket konteiner med dobbel bunn med mulighet for oppsamling. Andre avfallstyper som kan føre til forurensning skal håndteres og mellomlagres på fast dekke med mulighet for oppsamling eller avrenning til renseanlegg. (...) Hvilket dekke som er nødvendig for de ulike typene aktiviteter skal synliggjøres i en risikovurdering».*

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) ble observert lagret på grusdekke flere steder på anlegget. Avfallet stod lagret i åpen grind og/eller hensatt på palle uten noen form for oppsamling (se bilder under).





Avvik 4: Området fremstår som rotete, og lagring av avfall kan medføre fare for forsøpling og grunnforurensning.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven § 7
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for drift av sorteringsanlegg datert 10.11.2023 vilkår 5.1 og vilkår 7.

Beskrivelse av krav

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig. Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende.

Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet. Bedriften plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Til tross for at det har blitt ryddet på området siden konkursen våren 2023, har virksomheten store mengder maskinelt utstyr/plastmateriell /plastdunker/ elektrisk utstyr/ bildekk/ IPC, dunker, betongrester, trevirke, metall, bygningsavfall etc. hensatt/lagret på hele anlegget. Vi er usikre på systematikken i denne lagringen. Mye av avfallsfraksjonene var lagret ute på en måte som gjør at det er fare for forsøpling til tiliggende områder, hvis avfallet blir tatt av vind eller utsatt for slitasje (se bilder under).



Lagringen kan også medføre spredning av forurensning til grunnen, som avrenning av flytende avfall eller mindre biter av avfall som presses ned i bakken ved kjøring på området eller for eksempel rydding av snø.





Plastforsøpling i vann og vassdrag er et av vår tids største miljøproblem. Det er derfor viktig at alle bidrar til å redusere tilførselen av nytt avfall.

Veileder M-992 fra Miljødirektoratet gir informasjon om hvordan virksomheter kan bidra til å begrense forsøpling og utslipp av mikroplast.

Varsel om vedtak 1: Stans av mottak

I medhold av forvaltningsloven § 16 varslers Statsforvalteren at Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS må stanse mottak av avfall og farlig avfall på anlegget inntil virksomheten kan dokumentere at vilkårene om utforming av anlegget (vilkår 3, 3.2 og 3.3) og mottak og mellomlagring (vilkår 4, 4.3, og 4.4) i tillatelse av 11. desember 2018, med endring av 10. november 2023 er oppfylt.

Vilkårene sier at:

- Håndtering og mellomlagring av farlig avfall og avfallstyper som kan medføre forurensning skal foregå på tett dekke (betong) med mulighet for oppsamling eller i lukket konteiner med dobbel bunn.
- Avfall som kan medføre fare for forurensning skal håndteres og mellomlagres på fast dekke (asfalt) med mulighet for oppsamling eller avrenning til renseanlegg.
- Området må være godt drenert og avrenning må i størst mulig grad samles opp. Konteiner kan lagres på kjøresterkt dekke (grus).
- Hvilket dekke som er nødvendig for de ulike typene aktiviteter skal synliggjøres i en risikovurdering.



Mottaket av avfall og farlig avfall på anlegget vil bli stanset fra og med 1. august 2024. Stansen berører ikke mottak og behandling av kasserte kjøretøy (2013.0157.T).

Dere vil få et nytt brev med dette vedtaket. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd og § 18 første ledd nummer 1.

Dersom anlegget ikke er opparbeidet i tråd med vilkårene i tillatelsen innen 1. september 2025, vurderer vi å trekke tillatelsen av 11. desember 2018 (2018.1047.T).

Statsforvalterens vurdering

Bedriften opplyser i årsrapporten for 2023 at mottaket av avfall er stanset og at det ikke er mottatt avfall på anlegget siden konkurskjennelsen ble avsagt 19. april 2023. Statsforvalteren brukte da virksomhetens finansielle sikkerhet for å fjerne deler av det farlige avfallet som stod på anlegget. Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS fikk overført tillatelsen til mottak og behandling av kasserte kjøretøy 7. juli 2023. Tillatelsen til mottak, mellomagring og sortering av avfall ble overført 10. november 2023 etter å ha etablert en ny finansiell sikkerhet.

For å følge opp bedriften etter konkursen gjennomførte Statsforvalteren tilsyn hos virksomheten 6. juni 2024. Statsforvalteren ser alvorlig på omfanget av funn/avvik på tilsynet, og mener det er nødvendig å reagere med en formell stans av mottaket. Dette for å sikre at virksomheten ikke mottar nytt avfall før avvik er rettet og at anlegget er opparbeidet etter kravene i tillatelsen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om nytt gebyr

Statsforvalteren viser til varsel om gebyr sendt 4. juli 2024 i forkant av tilsynet. På bakgrunn av medgått tid og forventet ressursbruk har vi kommet frem til at gebyret må økes og varsler derfor ny gebyrsats.

Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS må betale et gebyr på 31 200,- kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Torill Espedal
- Tore Haugen

Kontaktperson hos Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS:

- Anne Andersen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet:

- Miljøgjenvinning Entreprenør Drift AS, Oppdal

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Status i drift og aktivitet ved anlegget pr. d.d.
- Avfall og farlig avfall
- Internkontroll (journalføring)
- Utslippskontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sorteringsanlegg datert 10.11.2023
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til biloppsamling datert 07.07.2023
- Kvitteringer for levering av trevirke lagt fram under tilsynet 06.06.2024
- Egenkontrollrapport for 2023 for biloppsamling, datert januar 2024
- Egenkontrollrapport for 2023 for sorteringsanlegg, datert februar 2024



Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør forurensning
Klima- og miljøavdelingen

Torill Espedal
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

OPPDAL KOMMUNE

Postboks 1

7341

OPPDAL