



ALFASET KREMATORIUM
Postboks 612 Løren (JE)
0507 Oslo

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alfaset krematorium Kontrollnummer: 2024.337.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Anne Margrethe Brøndelsbo

Andre deltagere fra virksomheten:

Espen Brunstad

Stian Hjelén Olavsbråten

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,
Oslo og Akershus:*

Kjersti Aastorp Hirth

Javier Martínez Alarcón

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Alfaset krematorium den 27.08.2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Alfaset krematorium mangler en skriftlig rutine som skal sikre representative målinger for krematoriets utslipp til luft.

Anmerkninger:

- Virksomhetens avviksregistrering for ytre miljø kan forbedres.
- Virksomhetens gjennomgang av rapporten for de årlige utslippsmålinger kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. september 2024	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Oslo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ALFASET KREMATORIUM	
Organisasjonsnr.: 994448870	Eies av: 976820010
Bransjenr. (NACE-kode): 96.030 - Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier	

Kontrollert enhet

Navn: Alfaset krematorium	Anleggsnr.: 0301.1132.01
Kommune: Oslo	Fylke: Oslo
Anleggsaktivitet: Krematorium	
Tillatelse gitt: 25. april 2007	Sist endret: 2. februar 2021

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Alfaset krematorium plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Alfaset krematorium innen 1. november 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. august 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Alfaset krematorium bli ilagt et gebyr på kr 40 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Alfaset krematorium mangler en skriftlig rutine som skal sikre representative målinger for krematoriets utslipp til luft.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, annet ledd punkt 7 «Rutiner».

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dokumentasjonen skal være skriftlig og inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Krav om årlige målinger for utslipp til luft fra krematorier er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 10.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Krematorier med flere enn 200 kremasjoner årlig skal minst en gang pr. år kontrollere drift og forbrenningstekniske forhold, samt gjennomføre kontrollmålinger av støv og kvikksølv i utslipp til luft.

Alfaset krematorium har 4 kremasjonsovner med hver sin renselinje og dermed 4 utslippspunkt. Virksomheten har etablert målepunkt på alle renselinjer slik at utslippsmålinger gjøres for alle kremasjonsovnene.

Alfaset krematorium har beskrevet at de skal gjøre årlige målinger i sin internkontroll som rapporteres til myndighetene, men konkret hvilke komponenter som er regulert gjennom forskrift er ikke beskrevet.

Alfaset krematorium kan ikke vise til en skriftlig rutine som er basert på en risikovurdering, slik at utslippsmålingene er representative for krematoriets faktiske utslipp. Krematoriet kunne ikke ved inspeksjonen dokumentere at de har vurdert plassering av prøvetakingspunkter, valg av prøvetakingsmetoder og tidspunkt/frekvenser som skal gi mest mulige representative prøver. Prøvene/målingene skal ha tilstrekkelig varighet til å gi et representativt bilde av utslippene til luft fra krematoriet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens avviksregistrering for ytre miljø kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Alfaset krematorium har rapportert avvik i forbindelse med årlig egenkontrollrapportering til Statsforvalteren, når det gjelder overskredet krav utfra forskriften. Det samme gjelder antall by-pass utslipp gjennom rapporteringsåret.

I virksomhetens dokumenterte avvikssystem er by-pass utslippene registrert, men ikke selve overskridelsen av utslippsmålingene utfra kravene. Farlig avfall er ikke levert i 2023 fra virksomheten, og dette er heller ikke registrert i virksomhetens avvikssystem.

Anmerkning 2

Virksomhetens gjennomgang av rapporten for de årlige utslippsmålinger kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Etter en gjennomgang av rapporten som omtaler årlige utslippsmålinger oppdaget vi at det er noe skrivefeil når det gjelder datoer. Alfaset krematorium kan forbedre sine rutiner når det gjelder å gå gjennom rapporten fra ekstern konsulent mht. slurv/skrivefeil, da dette er dokumentasjon som skal arkiveres i minst 5 år.

8. Andre forhold

Årlig egenkontrollrapportering

I egenkontrollrapporten for 2023 var det kun mulig å registrere resultat av utslippsmålingene for en kremasjonsovn. Vi ønsker at alle målingene skal rapporteres og egenkontrollrapporten vil endres for Alfaset krematorium i 2024 slik at målingene for alle fire kremasjonsovnene/renselinjer kan rapporteres.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon fra Alfaset krematorium som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Personhåndbok Alfaset Krematorium: Daglige rutiner/vedlikehold ovner.
- Opplærings manual for driftsoperatører.
- Miljørisikovurdering Alfaset Ytre-Miljø.
- Risikoer med tilhørende tiltak for Alfaset Krematorium.
- Risikovurdering i henhold til prøvetakingsmetoder.
- Logg/kontrollskjema.
- Teknisk planner.
- MITAB servicereport.
- Teknisk rapport Alfaset krematorium konsesjonsmåling 2023 (Applica)
- Mitamatic 3.0.0 Brukerhåndbok for kremasjonsanlegg.
- Teknisk årshjul.

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)