



Svindland AS  
Sirnesvegen 20  
4438 Sira

Arendal, 29.10.2024

Deres ref.:  
Rune Svindland

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2018/9540

Saksbehandler:  
Ludmila Pechinkina

## Rapport etter tilsyn 03.10.2024

### Kontrollnummer: 2024.155.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Svindland AS (virksomhetsnummer: 971777486).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Svindland AS overholder ikke fastsatte grenseverdier for utslipp til vann.

Avvik 2: Svindland AS lagrer ikke farlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk.

Avvik 3: Svindland AS håndterer ikke enkelte kjemikalier i samsvar med gjeldende regelverk.

Avvik 4: Internkontrollen for virksomheten er mangelfull.

Avvik 5: Måleprogrammet er mangelfullt.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Vi ser alvorlig på avvik 1.

Svindland AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet **innen 10.01.2025**.

## Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Svindland AS bør forbedre substitusjonsvurderinger.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Dere må betale gebyr

Svindland AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sfagpost@statsforvalteren.no](mailto:sfagpost@statsforvalteren.no) innen 10.01.2025. Merk svaret med saksnummer 2018/9540 og tilsynsnummer 2024.155.I.SFAG.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Svindland AS overholder ikke fastsatte grenseverdier for utslipp til vann.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Svindland AS, punkt 3.1

### Beskrivelse av krav

I tillatelsen til virksomheten er det fastsatt grenseverdier for flere parametere i utslippet til vann, bl.a. kjemisk oksygenforbruk (KOF), biologisk oksygenforbruk (BOF), suspendert stoff (SS), fosfor, fett og pH.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fikk vi sett resultater av målinger gjennomført i 2024. Disse ble også oversendt til oss etter tilsynet. Resultatene viser at det har vært flere overskridelser av de fastsatte grenseverdiene for SS, pH og fosfor.

Under tilsynet opplyste Svindland AS at de har utfordringer med renseanlegget, som ikke fungerer optimalt fordi det er vanskelig å holde en stabil pH på innkommende avløpsvann. Videre opplyste de at de har tett dialog med leverandør av renseanlegget og er i gang med å redusere bruk av rengjøringsmidler.

Vi ser alvorlig på avviket siden bedriften rapporterte overskridelser av enkelte av de fastsatte grenseverdiene for utslipp til vann i egenkontrollrapportering både i 2023 og i 2024.



Avvik 2: Svindland AS lagrer ikke farlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk.

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11-5
- Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Svindland AS, punkt 9.1 og 9.2

**Beskrivelse av krav**

I henhold til § 11-5 i avfallsforskriften skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Avfallet skal bl.a. beskyttes mot ytre påvirkning, sikres mot uvedkommende og merkes tydelig. Videre skal avfallet plasseres atskilt (i egen beholder). I tillatelsen til virksomheten er det stilt et eget krav om håndtering av farlig avfall, herunder at farlig avfall skal være merket og ikke skal blandes sammen med annet avfall. Lagring skal videre foregå i tett container eller under tak på fast dekke og være sikret mot uvedkommende.

**Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet observerte vi at enkelte typer farlig avfall ikke var merket. Bedriften lagret f.eks. små batterier i en bøtte og lysrør opp på en hylle på verkstedet. I bøtta med batteriene var det lagret annet avfall. Lysrørene var ikke lagret i egen beholder. På utsiden av fabrikkens lagret Svindland AS flere bøtter med tjære i påvente av henting. Bøttene var plassert på og dekket av trepaller. De var ikke merket og sikret mot uvedkommende.



Foto: Statsforvalteren i Agder.

Avvik 3: Svindland AS håndterer ikke enkelte kjemikalier i samsvar med gjeldende regelverk.

**Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven), § 3
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 andre ledd punkt 6

**Beskrivelse av krav**

Produktkontrollloven stiller krav om at den som bruker produkt som kan medføre helseskade og miljøforstyrrelse, bl.a. forurensning, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse. Virksomheten skal i samsvar med



internkontrollforskriften vurdere risiko og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene. Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten, skal være tilgjengelig for arbeidstakerne.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

#### a) Oppsamlingskar

Under tilsynet observerte vi at ikke alle kjemikalier var lagret oppå oppsamlingskar. IBC-containerer med syre og base som Svindland AS bruker i renseanlegget, var bl.a. lagret på gulvet hvor det var sluk. Vi fikk opplyst at det som ev. havner i sluket, går direkte ut til resipient. Samme observerte vi på et kjemikalierom der IBC-containerer ble lagret uten mulighet for å samle opp innholdet ved en ev. lekkasje.



Foto: Statsforvalteren i Agder.

#### b) Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad var ikke tilgjengelige alle steder der farlige kjemikalier ble lagret, bl.a. ikke der Svindland AS har renseanlegget, jf. avsnittet ovenfor. Slik vi oppfattet det, var det mulig å finne frem datablad på pc, men databladene var ikke tilgjengelige der containerne ble lagret. Vi vurderer at det er viktig å oppbevare datablad lett tilgjengelig siden de bl.a. gir nødvendig informasjon om hvordan man skal håndtere et stoff forsvarlig og informasjon om vernetiltak.

#### c) Kjemikalier som ikke lenger er i bruk

Under tilsynet observerte vi flere dunker med kjemikalier som bedriften sa ikke var i bruk og skulle kastes. En gjenstand som noen har til hensikt til å kassere eller er forpliktet til å kassere, er avfall og skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk. Rester av og emballasje for enkelte kjemikalier kan klassifiseres som farlig avfall. I slike tilfeller gjelder krav til lagring av farlig avfall, jf. avvik 2.

## Avvik 4: Internkontrollen for virksomheten er mangelfull.

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 andre ledd punkt 6 og 7 og § 6 andre ledd
- Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Svindland AS, punkt 2.6



### **Beskrivelse av krav**

Tillatelsen til virksomheten har et eget krav om å etablere internkontroll i henhold til internkontrollforskriften og holde internkontrollen oppdatert. Internkontrollforskriften stiller krav til innholdet i og dokumentasjon av internkontroll, og det er presisert at internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter og risikoforhold. Virksomheten skal bl.a. gjennomføre en miljørisikovurdering, ha nødvendige rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav stilt i regelverket og ha et avvikssystem. Det er også krav om samordning av internkontrollen i tilfeller der f.eks. en virksomhet engasjerer andre til å utføre arbeid, herunder vedlikehold av utstyr. Hvem som er ansvarlig for hva i slike tilfeller, skal være tydelig avklart.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

#### a) Miljørisikovurdering

Under tilsynet la Svindland AS frem gjennomført miljørisikovurdering for virksomheten (ytre og indre miljø), datert 01.10.2024. I etterkant av tilsynet fikk vi i tillegg oversendt risikovurdering som gjelder farlig avfall, datert 13.01.2022, og risikovurdering for aktiviteter/forhold knyttet til renhold, datert 13.01.2022. Flere prosesser/hendelser er vurdert i miljørisikovurderingen, men det er flere forhold som ikke er vurdert. Som eksempel kan vi nevne utslipp til luft, lukt, støy og utslipp av urensset utslipp til vann.

#### b) Rutiner

Under tilsynet kunne ikke virksomheten legge frem skriftlig rutine for bl.a. lagring og levering av farlig avfall og varsling av Statsforvalteren ved unormale driftsforhold eller overskridelser av fastsatte grenseverdier.

#### c) Avvikshåndtering

Svindland AS har et avvikssystem, men det er uklart hva som defineres som avvik når det gjelder ytre miljø. Det er heller ikke vært registrert avvik innen ytre miljø.

#### d) Samordning

Under tilsynet kom det frem at Flekkefjord rør og varme AS er ansvarlig for drift av renseanlegget og prøvetaking. Det er imidlertid ikke avklart hvordan ansvaret er fordelt når renseanlegget ikke fungerer optimalt og grenseverdiene for utslippet til vann blir overskredet, f.eks. hvem som skal registrere avvik og varsle Statsforvalteren.

## **Avvik 5: Måleprogrammet er mangelfullt.**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven for Svindland AS, punkt 11.4

### **Beskrivelse av krav**

I henhold til tillatelsen skal Svindland AS ha et program for utslippskontroll/måleprogram. Det er i tillatelsens punkt 11.4 presisert hva programmet skal inneholde.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

I etterkant av tilsynet fikk vi oversendt prøvegingsplan. Planen ser ut til å være en mal og er ikke utfylt. Vi vurderer at planen ikke kan anses å være et måleprogram siden den ikke beskriver



punktene presisert i tillatelsen, bl.a. redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp, valgte metoder/standarder for analyse og beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene.

## Anmerkning 1: Svindland AS bør forbedre substitusjonsvurderinger.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Svindland AS gjennomfører substitusjonsvurderinger jevnlig og har byttet ut noen vaskemidler. I henhold til rutinen for substitusjonsvurdering, datert 01.10.2024, er miljø et av kriteriene som bedriften skal bruke når de vurderer hvilke produkter de ev. kan bytte ut. Vi oppfattet imidlertid under tilsynet at bedriften ikke brukte dette kriteriet aktivt ved gjennomføring av substitusjonsvurderinger.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Svindland AS må betale et gebyr 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 05.09.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Svindland AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Hilde Nordby Falkenhaus
- Ludmila Pechinkina



Kontaktperson hos Svindland AS:

- Rune Svindland (daglig leder)

Andre deltagere:

- Ellen Winther, Wallax AS
- Rune Løvbrekke, Flekkefjord rør og varme AS

## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Svindland AS ble kontrollert under tilsynet:

- Svindland

## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til:

- Utslipp til vann
- Renseanlegg
- Avfallshåndtering
- Kjemikaliehåndtering
- Internkontroll

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Analyserapporter fra Eurofins og ALS (vannprøver tatt i 2024)
- Miljørisikovurdering ytre og indre miljø, datert 01.10.2024
- Kartlegging og risikovurdering – renhold, datert 13.01.2022
- Kartlegging og risikovurdering – farlig avfall, datert 13.01.2022
- Substitusjonsvurdering datert 01.10.2024

## Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.



## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen  
Statsforvalteren

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent*

Hilde Nordby Falkenhaus  
rådgiver

Ludmila Pechinkina  
rådgiver

Kopi til:

- Flekkefjord kommune
- Mattilsynet