



# Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Sted:

Oslo

Dato:

25. november 2024

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2024/44830

Deres ref.:

Mads Bjørge

HALDEN LASTEBILSENTRAL A/L  
Postboks 1051  
1789 Berg i Østfold

Saksbehandler:

Guro Holte

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Halden Lastebilsentral Kontrollnummer: 2024.299.I.SFOS

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Mads Bjørge

*Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud,  
Oslo og Akershus:*  
Guro Holte  
Anne Stine Zakariassen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Halden Lastebilsentral den 12. november 2024. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Halden Lastebilsentral AS oppbevarer sortert næringsavfall uten klimavern.
- Halden Lastebilsentral AS sin miljørisikovurdering er mangelfull.
- Halden Lastebilsentral AS sine rutiner for avvikshåndtering har mangler.

#### Anmerkninger:

- Halden Lastebilsentral AS kan forbedre enkelte driftsrutiner.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3-4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

25. november 2024	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Halden kommune
- Hansen & Jensen Transport AS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HALDEN LASTEBILSENTRAL A/L	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971601280	<b>Eies av:</b> 935756030
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 52.211 - Drift av gods- og transportsentraler	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Halden Lastebilsentral Svinesundveien 337	<b>Anleggsnr.:</b> 3101.0127.01
<b>Kommune:</b> Halden	<b>Fylke:</b> Østfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 7. november 2023	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Halden Lastebilsentral AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Halden Lastebilsentral AS

innen 30. januar 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Guro Holte.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. november 2024. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Halden Lastebilsentral AS bli ilagt et gebyr på kr 30 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova) og [www.norskeutslipp.no](http://www.norskeutslipp.no).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Halden Lastebilsentral AS oppbevarer sortert næringsavfall uten klimavern.

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 07.11.2023 (tillatelsen), punkt 1.2.1 og 4.1.

### **Beskrivelse av krav**

Utsortert næringsavfall skal lagres på tett dekke og innendørs. I tillatelsen er tett dekke definert som ugjennomtrengelig og er betong eller tilsvarende. Virksomheten skal ikke ha utslipp av vann som har vært i kontakt med avfall.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under tilsynet ble det observert at tre containere med utsortert avfall (EE-avfall, metall og trevirke) ble oppbevart utendørs. Ved nedbør ble det opplyst at vann renner ut fra containerne og til en kum på plassen.

## **Avvik 2**

Halden Lastebilsentral AS sin miljørisikovurdering er mangelfull.

### **Avvik fra:**

Tillatelsen, punkt 2.7 og 12.1.

### **Beskrivelse av krav**

I samsvar med tillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften skal videre ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Miljørisikovurderingen skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften.

Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Virksomheten skal etablere en beredskap som er tilpasset miljørisikoen den representerer.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten hadde utarbeidet en miljørisikovurdering, men det kom fram at det var flere forhold av betydning for ytre miljø som ikke var vurdert. Følgende forhold var ikke inkludert i miljørisikovurderingen:

- Brann med påfølgende utslipp av slukkevann/-skum
- Lagring av avfall
- Støv
- Støy

Virksomheten manglet også en oversikt over resipientene som kan påvirkes av aktivitetene/hendelser på anlegget. Overflateavrenning ble ledet til en kum på plassen, men virksomheten hadde ikke kjennskap til hvor vannet gikk etter at det havnet i kummen. Dermed manglet virksomheten nødvendige opplysninger for å kunne vurdere konsekvensen av et eventuelt utslipp (utfra resipientens sårbarhet).

Virksomheten kunne under tilsynet vise at de hadde en prosedyre ved utslipp, men tiltak for å motvirke forurensning ved brann var ikke inkludert i denne.

### **Avvik 3**

Halden Lastebilentral AS sine rutiner for avvikshåndtering har mangler.

#### **Avvik fra:**

- Tillatelsen punkt 2.7 og 3.2
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd, punkt 7

#### **Beskrivelse av krav**

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Slike rutiner må omfatte et system for avviksbehandling, og virksomheten må i sin avviksoppfølging iverksette tilstrekkelige tiltak, og herunder vurdere om virksomhetens rutiner er tilstrekkelige, for å hindre gjentakelse.

Avvik som avdekkes i mottakskontrollen eller ved påfølgende sortering skal registreres i virksomhetens avvikssystem.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

I forbindelse med mottakskontrollen ble feilsortert avfall registrert som en kommentar i google sheet, og det ble opplyst at avviket følges opp muntlig med kunde. Det ble opplyst at denne løsningen er lite systematisert med tanke på å fange opp gjentakende avvik.

For andre typer avvik enn avvik i mottakskontrollen var det etablert et system, men virksomheten kunne ikke vise til at dette avvikssystemet er i aktivt bruk. Det var også lite klargjort hvilke typer hendelser med påvirkning på ytre miljø som defineres som avvik.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Halden Lastebilentral AS kan forbedre enkelte driftsrutiner.

#### **Kommentarer:**

Som en del av virksomhetens internkontrollsystem, var det utarbeidet flere driftsrutiner. Hvilke typer fraksjoner som skal avdekkes i mottakskontrollen samt vedlikeholdsrutiner (kvern, filter, mm.) kunne vært bedre synliggjort i virksomhetens driftsrutiner.

## 8. Andre forhold

Aktiviteten består hovedsakelig av at virksomheten tar inn lass med trevirke som blir kvernet på anlegget. Halden Lastebilsentral AS håndterer også andre avfallsfraksjoner, men mye av dette blir sendt direkte fra kunde til nedstrømsanlegg, uten at avfallet er innom anlegget i Svinesundveien.

Under tilsynet ble det opplyst at service på kvern og kjøretøy blir utført av Hansen & Jensen Transport AS, som også er eiere av Halden Lastebilsentral AS.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 07.11.2023

Fremlagt dokumentasjon fra Halden Lastebilsentral AS som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Sorteringsguide
- Daglig rutine sorteringsanlegg
- Flytdiagram avfallsflyt
- Regneark med oversikt over utsorterte fraksjoner 2024
- Prosedyre for gjennomføring av mottakskontroll
- Skisse over anlegg og sorteringstelt
- Miljørisikoanalyse
- Prosedyre sorteringsanlegg
- Prosedyre ved utslipp (akutt)
- Informasjon til kunder
- Varsling av avvik

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) og [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no).

Link til aktuelle brosjyrer/infoark/informasjon:

- [Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall - Her finner du informasjon om hvilke vurderinger som kan inngå i virksomhetens miljørisikovurdering](#)
- [Håndtering av farlig avfall \(M-284\)](#)
- [Avfallsdeklarering.no \(M-421\)](#)
- [Farlig avfall fra bygg og anlegg](#)

Ytterligere informasjon finnes på Miljødirektoratet hjemmeside:

[www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no)