



Vanylven kommune
Rådhuset
6143 Fiskåbygd

Inspeksjonsrapport: Inspeksjonsrapport ved Lilleide avfallsdeponi Kontrollnummer 2015.061.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Magne Lundehaug

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Anne Melbø
Anne Grete Kleven

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra uanmeldt inspeksjon ved Lilleide avfallsdeponi den 17.11.15. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomheten har ikke fulgt krav i tillatelsen når det gjelder umiddelbar overdekking av asbestmateriale

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Anne Grete Kleven

kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Anne Melbø

fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi: Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 TRONDHEIM

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vanylven kommune	
Organisasjonsnr. (underenhet): 974004704	Eies av (org.nr): 883060482
Besøksadresse: Fiskå, rådhuset	Telefon: 70 03 00 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130	E-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Kontrollert anlegg

Navn: Lilleeide avfallsplass	Anleggsnr.: 1511.0034.1
Kommune: Vanylven	Anleggsaktivitet: Deponi
Kontroll nr.: 2015.061.I.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 30.06.14	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelse til deponering av asbestholdig materiale. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals risikobaserte tilsyn for i år.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vanylven kommune plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Vanylven kommune innen **15.01.16** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Vanylven kommune er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke fulgt krav i tillatelsen når det gjelder umiddelbar overdekking av asbestmateriale

Avvik fra:

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune – Lilleeide avfallsdeponi av 30.06.14, vilkår 3.3

Kommentarer:

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten har hatt som prosedyre å dekke over asbestholdig materiale etter en måned. Det kom også fram under inspeksjonen at det sist ble overdekket i november, og da hadde asbest blitt lagret siden september (to måneder). Under inspeksjonen ble det også observert asbestholdig materiale som lå udekket på det eldste deponiet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det var lagret grøfterens som skulle brukes til overdekking. Det var ikke tatt prøver av dette, så det er usikkert om dette er rene masser som kan brukes til overdekking. Masser som skal brukes til overdekking må være rene masser.

8. Andre forhold

Vanylven kommune driver miljøstasjon oppe ved Lilleeide avfallsdeponi. Miljøstasjonen virker til å ha god orden og system på avfallet.

Det er lagret en større mengde med hageavfall på området. I tillegg har de lagret/ kompostert slam oppe på samme område. Det kreves tillatelse for å kunne drive kompostering av disse fraksjonene.

Avslutning og etterdrift av det nedlagte deponiet vil bli fulgt opp gjennom eget tilsyn.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal