



FRANZEFOS GJENVINNING AS AVD SANDVIKA
Postboks 53
1309 Rud

Saksbehandler:

Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning avd Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien

Kontrollnummer: 2025.077.I.SFOS

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Linda Skryseth

Fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:

Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra virksomheten:

Tanja-Kristin Westerhus Hanssen

Tobias Borg

Jan Skollerud

Andre deltagere fra Statsforvalteren i

Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:

Guro Holte

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien den 14. mai 2025. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen. Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1. Lagring av store mengder kvernet impregnert trevirke utendørs kan utgjøre en stor miljøfare.

Avvik:

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika lagring av farlig avfall har mangler.

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sin risikovurdering for ytre miljø har mangler.

Anmerkninger:

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sin beredskapsplan kan forbedres.

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sitt bruk av avvikssystemet kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. juli 2025	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD SANDVIKA	
Organisasjonsnr.: 971712937	Eies av: 975265412
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien	Anleggsnr.: 3201.0151.01
Kommune: Bærum	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 3. juni 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Kverning av avfall
- Lagring av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne

avslutte saken, må Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien innen 15. september 2025 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfospost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. mai 2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sorteringsanlegg Franzefossveien bli ilagt et gebyr på kr 51 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sin lagring av farlig avfall har mangler.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Sandvika i Bærum kommune, datert 03.06.2013, punkt 7.3.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Tillatelsen angir i punkt 7.3 at områder for håndtering og mellomlagring av farlig avfall skal være fysisk atskilt fra all annen virksomhet ved bedriftens anlegg, og mottatt farlig avfall skal ikke på noe tidspunkt håndteres sammen med annet avfall.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Etter befaring på anlegget og gjennomgang av dokumentasjon/miljøriskovurdering på tilsynsdagen, påpeker vi følgende når det gjelder lagringen av farlig avfall:

- Kvernet *impregnert/kreosotholdig trevirke og ubehandlet trevirke* ble lagret utendørs på asfaltert dekke (figur 1), uten fysisk avsperring.
- Avrenning fra lagringsområdet samles via overvannskummer med alt annet overvann fra anleggsområdet, og føres til renskonteiner.
- Det kunne under tilsynet ikke vises til målinger/beregninger av vannmengder – og det var uklart om rensanlegget er tilstrekkelig dimensjonert. Det tas vannprøver av utløp 2 ganger pr år, men ikke av innløp eller fra de enkelte sandfangene på området.
- Det mellomlagres hele «kreosot-stolper» i åpne og utette containere på samme område.

Lagringen av farlig avfall er ikke fysisk adskilt fra annet avfall.



Figur 1 Lagring av fliset trevirke. Både ubehandlet og CCA impregnert.

Avvik 2

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sin risikovurdering for ytre miljø har mangler.

Dette er avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Sandvika i Bærum kommune, datert 03.06.2013. Punkt 2.3 «Internkontroll».
- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette¹. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Internkontrollen skal inneholde en beredskapsplan lagd med utgangspunkt i risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika har utarbeidet en risikovurdering for ytre miljø datert 13.05.2025. I analysen er det kartlagt mange forhold med tanke på ytre miljø, men etter gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og befaringen på anlegget påpeker vi at følgende var mangelfullt vurdert:

- Vurderinger med hensyn til avrenning og støving fra lagring av fliset «farlig avfall» utendørs.
- Vurdering med hensyn til støving ved kverning av avfall inne i hall. Det er montert avsug/ «støvsyklon» i forbindelse med kverna. Støv fra avsuget samles i konteiner. Under befaringen ble det observert mye støv på gulvet rundt konteinere. Det var store åpne felter i veggene hvor støvet kunne forsvinne ut. Det kunne på tilsynet ikke vises til at det var gjort støvmålinger i forbindelse med anlegget.
- Vurdering av mellomlagring av tungmasser utendørs manglet. Under tilsynet kom det fram at virksomheten ikke rutinemessig vurderer risikoen for at masser de mottar er forurenset, eller innhenter dokumentasjon på innhold av forurensinger ved levering.
- Vurderinger av konsekvens for resipienten er lite tydeliggjort.
- Vurdering av renseanlegget (kapasitet mm).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sin beredskapsplan kan forbedres.

¹ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det ble opplyst under tilsynet at det er montert stengeventiler i forbindelse med oljeutskiller, men fremgår ikke av beredskapsplanen at man i forbindelse med et akutt utslipp skal benytte disse.

Anmerkning 2

Franzefoss Gjenvinning avd. Sandvika sitt bruk av avvikssystemet kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det kom fram under tilsynet at det er etablert et avvikssystem, men at det var lite registreringer med tanke på avvik som kan ha betydning for ytre miljø. Det ble blant annet under befaringen observert flere skader i asfaltdekket som kan medføre at forurenset overvann trenger ned i grunnen. Dette var ikke avviksført.

8. Andre forhold

Det ble under tilsynet opplyst at anlegget skal legges ned innen kort tid. Driften skal i løpet av 2026 flyttes til Isi i Bærum, der kommunen også har sin mottaksstasjon for avfall.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 03.06.2013

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering datert 13.05.2025
- Virksomhetens avvikssystem
- Beredskapsplan med varslingsliste

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatab.no og www.regjeringen.no.

Miljødirektoratet har på sin hjemmeside opprettet «Bedriftsveilederen» - Veiledning i miljøregelverket for næringslivet, se <https://www.miljodirektoratet.no/bedriftsveilederen/>.