



ROGALAND BILDELER AS
Ytre Torvhusvei
4374 EGRSUND

Kontakt saksbehandler
Sissel Berntsen, 51568820

Inspeksjonsrapport 2026.184.I.SFRO - Tilsyn 2026 - Eigersund - Rogaland Bildeler AS - kasserte kjøretøy

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos ROGALAND BILDELER AS (virksomhetsnummer: 980579263) den 26.02.2026 med oppfølgingsmøte etter tilsyn på teams 04.03.2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten lagrer kasserte kjøretøy på et ulovlig område
- Avvik 2: Virksomheten lagrer ikke kasserte kjøretøy i henhold til gjeldende regelverk.
- Avvik 3: Virksomhetens håndtering av farlig avfall har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1 og avvik 2.

ROGALAND BILDELER AS må snarest rette opp avvik. Vi ber om at dere sender Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 27.05.2026.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens uteområde bør ryddes for søppel
- Anmerkning 2: Virksomhetens avvikssystem kan forbedres på forhold relatert til ytre miljø

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren opplyser om at Rogaland Bildeler AS må betale et gebyr for tilsynet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensnings-forskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere vil bli varslet om gebyrsats før saken avsluttes.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2026/3504 og tilsynsnummer 2026.184.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten lagrer kasserte kjøretøy på et ulovlig område

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Rogaland Bildeler AS, 2015.0491.T. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 4-7 og vedlegg 1.

Beskrivelse av krav

Virksomheten har ikke tillatelse til behandling av kasserte kjøretøy utenfor det areal som tillatelsen regulerer, det vil si gnr/bnr. 8/307 og gnr/bnr. 8/501 i Eigersund kommune.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På kontrolldagen observerte Statsforvalteren lagring av kasserte kjøretøy på deler av naboeiendom gnr/bnr. 8/839 i Eigersund kommune. Denne lagringen besto av ca. 30 kasserte kjøretøyene som ikke var sanert og hvor underlaget var grusdekke. Dette området er ikke omfattet av gjeldende tillatelse. Området har grusdekke, er ikke tilkoblet anlegg for håndtering av overvann, og er heller ikke inngjerdet eller på annen måte hindret for adgang av uvedkommende.

Dette forholdet er gjentagende fra forrige tilsyn i 2023.

Virksomheten har oversendt bildedokumentasjon på at biler er fjernet fra eiendom gnr/bnr. 8/839. I tillegg har virksomheten sendt en oversikt fra Autostat på leverte kjøretøy til godkjent mottak. Denne oversikten viser at virksomheten kan dokumentere at det er levert 164 kjøretøy i perioden 27.02.2026-13.03.2026.

Avviket lukkes på bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen.

Avvik 2: Virksomheten lagrer ikke kasserte kjøretøy i henhold til gjeldende regelverk

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 4-7 og vedlegg 1, pkt. 1.

Beskrivelse av krav

Områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring observerte Statsforvalteren at virksomheten lagrer anslagsvis 40 kasserte kjøretøy på gnr/bnr. 8/105, adresse Ytre Torvhus 19. Denne eiendommen er omfattet av tillatelsen og utførelsen av underlaget er asfalt. Asfalt er ikke å betrakte som fast, ugjennomtrengelig dekke for å beskytte mot grunnforurensning. Rogaland Bildeler AS søkte om «Endring av tillatelse, utvidet område» av 10.02.2020. Statsforvalteren, da Fylkesmannen, påpekte at arealet var asfaltert, altså ikke ett tett dekke. Statsforvalteren påpeker at i endret tillatelse datert 05.08.2020 gjelder ;

Vedlegg 1 til avfallsforskriftens kap 4, «Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer» stiller krav til hvilke områder som trenger fast ugjennomtrengelig dekke for å beskytte mot grunnforurensning.

På kontrolldagen viste virksomhetens representant til en plantegning over deler av gnr/bnr. 8/839 hvor det er planlagt et inngjerdet område med betongplate på 5000 m² med fall til oljeutskiller. Se andre forhold. Videre vises det til oversikt fra Autostat, jf. avvik 1 hvor 164 kjøretøy er fjernet i perioden 27.02.2026-13.03.2026.

Avviket lukkes på bakgrunn av den mottatte dokumentasjonen.

Avvik 3: Virksomhetens håndtering av farlig avfall har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Rogaland Bildeler AS, 2015.0491.T, 5.2 Farlig avfall

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 11.

Farlig avfall skal leveres minst én gang årlig. Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lagringen ikke medfører avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensende stoffer til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ved befaring kunne Statsforvalteren observere følgende:

- Fat med avfall med en blanding av diesel og bensin var ikke merket med innhold.

- 2 IBC med brukt spillolje var ikke merket med innhold.
- Merking av blybatterier på pall manglet
- Ikke deklarerert eller levert avfall som spillolje siden 28.10.2024 eller blybatterier siden 14.05.2024. Dermed er ikke leveringsfristen for årlig levering av farlig avfall overholdt.

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal levere det til et lovlig mottak minst en gang per år, dersom mengden overstiger 1 kg. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje. Avfallet skal være skjermet mot vind og nedbør, og sikret mot uvedkommende.

Anmerkning 1: Virksomhetens uteområde bør ryddes for søppel

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Plastforsøpling av havet og mikroplast i naturen er et stort miljøproblem. Det er mange kilder til slik forsøpling og det er viktig at alle tar ansvar. I forbindelse med befaringen ble det observert avfall utenfor betongplate for lagring av kasserte kjøretøy. Riktignok har det vært en eksplosjonsartet brann på nabotomten som forårsaket at gjenstander ble forflyttet. Virksomheten bør ha fokus på å rydde uteområdene, for å unngå at spesielt plastavfall spres videre med vind og vær. Dette kan inkluderes i eventuelle verneunder eller i egne prosedyrer.

Anmerkning 2 : Virksomhetens avvikssystem kan forbedres på forhold relatert til ytre miljø

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten bruker et avvikssystem i B.U.S. Her kan alle ansatte melde inn avvik, innenfor ulike kategorier. Det er ikke mulig å filtrere ut avvik ytterligere for å fremvise en oversikt over alle avvik knyttet til ytre miljø de siste årene.

Virksomheten kan sikre bedre systematikk for kategoriseringen avvik knyttet til ytre miljø. Dette vil blant annet kunne gi forbedret mulighet for utarbeidelse av intern statistikk og danne bedre grunnlag for miljørisikovurderinger. Virksomhetens representant foreslo at alle avvik relatert til ytre miljø, skal inneholde «Miljø» i avviksteksten. Denne praksisen er vist i utklipp av et avvik som er sendt inn.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ROGALAND BILDELER AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Kirsten Redmond Kristiansen

Kontaktperson hos ROGALAND BILDELER AS:

- Glenn Midttun

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ROGALAND BILDELER AS ble kontrollert under tilsynet:

- Rogaland Bildeler AS, Ytre Torvhusvei 7 og 19, Egersund

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Lagring

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Rogaland Bildeler AS, 2015.0491.T sist endret 05.08.2020
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Utklipp av avvik registrert i internkontrollsystemet, 1/2026; Lagring på eiendom utenom tillatelsen, datert 05.03.2026
- Rutine for håndtering av avfall (også farlig avfall), revidert 03.04.2025. IKHMS08.
- Rutine for håndtering av f-gass, versjon 1, datert 05.03.2026.
- Billedokumentasjon, biler fjernet fra eiendom utenom tillatelsen, sendt på e-post 17.03.2026
- Billedokumentasjon, etablert branngate på eiendom gnr/bnr. 8/307, sendt på e-post 17.03.2026
- Oversikt «Alle vrakmottak»/ Autostat datert 17.03.2026. Biler levert til godkjent mottak i perioden 27.02.2026-13.03.2026, sendt per e-post 17.03.2026.

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Søknad om utvidelse av område for lagring av kjøretøy

Rogaland Bildeler AS har den 20.03.2026 søkt om endring av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven. Vi viser til vår referanse 2026/4843.

Avfall fra sanerte biler

Rogaland Bildeler gjenbraker følgende væsker som oppstår ved sanering av bil.

Spylervæske, frostvæske, bensin, diesel, kjølevæske og kjølemedium. Kjølemedium, spylervæske og kjølevæske blir solgt eller gitt til andre virksomheter. Rogaland Bildeler kunne redegjøre for disse virksomhetene. De øvrige fraksjonene går til internt bruk.

Rogaland Bildeler fjerner dynamo, el-motorer, kabler, katalysator, start motorer, AC kompressorer fra biler. Dette avfallet blir levert til godkjent mottak (engroshandel med avfall og skrap), som har tillatelse fra Statsforvalteren.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Sissel Berntsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Eigersund kommune

Postboks 580

4379

Egersund