



Vartdal Gjenvinning AS avd. Kristiansund
Husøyvegen 110
6520 FREI

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vardal Gjenvinning AS avd. Kristiansund. Kontrollnummer: 2015.002.U.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Odd Magne Møyholm

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Anne Melbø

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vartdal Gjenvinning AS avd. Kristiansund den 04.02.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har tatt imot og bearbeidet farlig avfall uten gyldig tillatelse.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side **Feil! Bokmerke er ikke definert.**

Anne Melbø

kontrollør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Ulf Lucasen

ass. miljøverndirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi: Kristiansund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vartdal gjenvinning AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 871912092	Eies av (org.nr): 955494083
Besøksadresse:	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode):	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Vartdal Gjenvinning AS, avd Kristiansund	Anleggsnr.: 1505.0077.03
Kommune: Kristiansund	Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy /gjenvinning av metall og EE-avfall
Kontroll nr.: 2016.002.U.FMMR	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 27.05.2010	Tillatelse sist oppdatert: 27.05.2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet ble gjennomført på grunn av tips fra Miljødirektoratet/andre

Inspeksjonstema:

- Behandling av kreosotstolper

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Vardal gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15.04.2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften §39-6). Vardal gjenvinning AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har tatt imot og bearbeidet farlig avfall uten gyldig tillatelse.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-6

Kommentarer:

Virksomheten har tatt imot ca. 50 tonn kreosotstolper på ca. 12 meter. Disse har blitt rensket for metall og EE-avfall, før stolpene har blitt klippet i mindre deler på ca. 2 meter. Klippingen har foregått utendørs på fast dekke med avrenning til oljeutskiller. Aktiviteten har ikke blitt risikovurdert.

Kreosotstolper er definert som farlig avfall. Den som håndterer farlig avfall, skal ha tillatelse etter forurensningsloven § 11. Vardal gjenvinning AS avd. Kristiansund har tillatelse til mottak, mellomlagring og demontering av EE-avfall og tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy. Dersom virksomheten ønsker å behandle kreosotstolper i framtiden, må det i god tid i forkant søkes Fylkesmannen eller Miljødirektoratet om egen tillatelse til dette.

Stolpene var ferdig behandlet under tilsynet og det meste var allerede skipet ut. Siste rest av trevirke ville bli levert til Sverige i løpet av de nærmeste dagene.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Det meste av EE-avfall som kommer inn til anlegget går direkte til Elektrogjenvinning Møre i Ørsta. De gangene demonteringen av EE-avfall skjer på anlegget til Vartdal gjenvinning avd. Kristiansund, kommer det som regel eksternt personell og gjennomfører demonteringen. Demonteringen foregår innendørs i samme hall som bilsanneringen foregår. Enkel demonteringen av EE-avfall blir gjennomført av personell på stedet. Demontering av kreosotstolpene var en slik enkel demontering som ble utført av personell på stedet. Aktiviteten har foregått utendørs.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal